
ЗАМЕНА ОБМОТКИ МНОГОСКОРОСТНЫХ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ

справочное пособие ЧАСТЬ 2



Ф. С. ДЕВОТЧЕНКО

ЗАМЕНА ОБМОТКИ МНОГОСКОРОСТНЫХ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ

Справочное пособие ЧАСТЬ 2

> Издательство «Советская Кубань» 1991

50/

Технический редактор Р. И. Глова. Формат бумаги 84×108¹/₃₂. Объем З печ. л. Тнраж 5000. Заказ № 446 Цена 4 руб. Отпечатано с готовых фотоформ в тнлографии издательства «Советская Кубань», 350680, ГСП, г. Краснодар, ул. им. Шаумяна, 106.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Предисловие	стр. 4
1. Назначение и особениости многоскоростных	_
электродвигателей	5
2. Обмотки для многоскоростных электродвигателей	7
2.1. Полюсно-переключаемые обмотки с отношением полюсов равным 2/1	7
2.2. Полюсно-переключаемые обмотки с отнощением полюсов не равным 2/1	13
2.2.1. Полюсно-переключаемая обмотка по схеме A.M. Харитонова, с числом полюсов (2p = 6/4)	14
2.2.2. Полюсно-переключаемые обмотки с тремя нулевыми точками	15
2.2.3. Полюсно-переключаемые обмотки по принципу амплитудно-фазной модуляции $2p = 8/6$	19
3. Различные ППО для многоскоростных электродвигателей	20
4. Полюсно-переключаемые обмотки многоскоростных электродигателей серии АИР	36
5. Условия работы многоскоростных многообмоточных электродвигателей	42
б. Расчет обмоточных даниых много- скоростных электродигателей	46
7. Пример расчета обмоточных двиных	50
8. Обмоточные данные многоскоростных электродвигателей напряжением 380В, серии АИР, 4A, AO2, A, AO, T, лифтовых, преобразователей частоты тока с 220/380В, 50 Гц на 36В, 200 Гц и	
Болгарского производства серии АО	53
9. Пояснение к обмоточным данным многоскоростных электродвигателей.	96
10. Литература	

Предисловие

Многоскоростные электродвигатели выпускаются с полюсно-переключаемыми обмотками (ППО), частичный ремонт и полная замена которых проводятся по более сложным схемам в сравнении с односкоростными.

Большое разнообразие схем полюсно-переключаемых обмоток и в связи с тем, что в существующей литературе они выполнены развернутыми с расположением сторон катушек (секций) по пазам статора, затрудняется практическое их выполнение.

В справочном пособии для удобства и упрощения использования существующие схемы изменены и выполнены условными катушечными группами, что значительно облегчает работу по замене полюсно-переключаемых обмоток.

Помимо этого приведен простой метод расчета обмоточных данных для электродвигателей, не имеющих каталогов, а также помещены обмоточные данные многоскорост-

ных электродвигателей серии АИР, 4А, АО2, типа Т, лифтовых и высокочастотных преобразователей.

Пособие предназначено для мастеров практиков и обмотчиков.

1. Назначение и особенности многоскоростных элекродвигателей

Многоскоростные электродвигатели применяются в приводах станков и различных агрегатов, не имеющих специальных устройств для изменения числа оборотов. Выпускаются они с короткозамкнутым ротором; двух-трех-и четырехскоростные, с переключением числа полюсов обмотки статора. В зависимости от отношения полюсов, сложности схем и года выпуска многоскоростных электродвигателей, их статоры выполнены в четырех вариантах:

независимыми друг от друга односкоростными обмотка-ми на две, три, даже четыре частоты вращения;

с одной или двумя полюсно-переключаемыми обмотками (ППО), в первом случае двухскоростными, а во втором — четырехскоростными;

с наличием трех частот вращения электродвигателя, одна обмотка изготовлена полюсно-переключаемой — двухско-ростной, а вторая — односкоростиой, независимой — на любое число полюсов;

с одной полюсно-переключаемой обмоткой на три или четыре частоты вращення.

Если во многоскоростном электродвигателе имеется несколько самостоятельных обмоток последовательного соединения, сопряжением фаз в звезду, то порядок и последовательность их укладки в статор, а также размещение в них катушечных групп безразлично, тогда как при наличии параллельных ветвей или сопряжений фаз в треугольник, несоблюдение указанного может привести к ненормальной работе электродвигателя, о чем будет изложено ниже.

Электродвигатели с самостоятельными обмотками имеют плохое использование и заполнение пазов из-за наличия большого количества проводов и прокладок, что значительно снижает мощность по ступеням скоростей.

Наличие в статоре двух полюсно-переключаемых обмоток и особенно одиой на три или четыре частоты вращения улучшает заполнение пазов и позволяет более рационально использовать сердечник статора, в результате чего повышаются мощности электродвигателя.

Для злектродвигателей иебольшой мощности полюсно-переключаемые обмотки выполняются последовательно по схемам Y/Y, \triangle/Y , Y/\triangle , \triangle/\triangle а также \triangle/YY , $Y/\triangle\triangle$, YY/\triangle , YY/Y, Y/Y, Y/YY и т. п.

Несмотря на иаличие в схемах нескольких знаков, которые указывают запораллелениые двойные или тройные звезды и треугольники, такие обмотки считаются последовательными, так как катушечные группы каждой части фазы включены последовательно (см. рис. 1а, 2а, 3а). В электродвигателях большой мощности с полюсно-переключаемыми обмотками параллельные ветви считаются в том случае, если в схемах, включенных в треугольник или звезду, катушечные группы каждой части фазы по две или более соединены между собой параллельно (рис. 26, 36). В этом случае в каталогах и схемах помимо знаков сопряжения фаз должно быть указано число параллельных ветвей С = 2 или с=3. Отсутствие пометки параллельных ветвей озиачает, что обмотка сопряжена выводами в две, три звезды или треугольника, что свидетельствует о том, что они запаралелены на определениой скорости. Приведенные схемы полюснопереключаемых обмоток имеют число выводов от 6 до 22, в зависимости от соотношения полюсов.

Переключение выводов обмоток производится специальными барабаниыми переключателями, изготовленными на разиые варианты.

По сложиости выполнения схем многоскоростные электродвигатели подразделяются на две части: с отношением полюсов равиым 2/1 и — не равиыми 2/1. К первым относятся электродвигатели с частотой вращения — 1500/3000 об/мин или 2p=4/2, 750/1500 об/мин. или 2p=8/4, 500/1000 об/мин или 2p=12/6 и т. д. а ко вторым - 1000/1500 об/мин или 2p=6/4, 750/1000 об/мин или 2p=8/6, 1000/3000 об/мин. или 2p=6/2, 750/3000 об/мин или 2p=8/2, 600/3000 об/мин или 2p=10/2, 375/1500 об/мин. или 2p=16/4 и т. д.

Полюсио-переключаемые обмотки с отиошеиием полюсов равиым 2/1 и особенно при 2p = 4/2 выполияются двухслойными, а при отношеиии полюсов 3/2 и менее могут быть однослойиыми вразвалку. Если в быстроходном электродвигателе выполиить обмотку статора однослойной вразвалку, то при пятидесятипроцентиом укорочеиии шага ротор двигателя может не развериуться или, иачав вращаться, застрянет на одиой из низших ступеией оборотов. Ииогда даже с двухслойиой обмоткой при отношении полюсов равными 2/1 принимается для большего числа полюсов шаг не диаметральный, а на одии паз удлиненный, тогда н при меньшем числе полюсов щаг будет увеличен, что улучшит запуск электродвигателя.

В зависимости от выбора схемы полюсно-переключаемой обмотки, при разном числе полюсов, электродвигатель может быть с постоянной мощностью или с постоянным моментом.

Электродвигатели с ППО и постоянной мощностью имеют следующие схемы:

Y/Y, \triangle/\triangle , YY/\triangle , \triangle/YY , YY/YY; $\triangle\triangle/\triangle\triangle$, YYY/YYY и т. д.

В этом случае число витков в фазах при обеих числах полюсов будет одинаково или близко друг к другу, значит их токи и мощности будут одинаковы или близки Рквт = постоянной. Вращающие моменты их будут разные, зависящие от числа оборотов.

Электродвигатели с постоянным моментом имеют та-кие схемы;

$\triangle/\triangle\triangle$, Y/YY, Y/\triangle , $YY/\triangle\triangle$, $YYY/\triangle\triangle\triangle$ и т. д.

В этом случае при меньшем числе полюсов катушечные группы, разделенные на две части в каждой фазе, включаются в двойной треугольник или двойную звезду параллельно, в результате чего число витков в фазе уменьшается, а сечение проводов, ток и мощность увеличиваются в два раза. При переключении с больших на меньшее число полюсов по схеме Y/Δ число витков уменьшается, а ток и мощность увеличаться в 1,73 раза. Значит при большей мощности и больших оборотах, а также при меньшей мощности и меньших оборотах вращающие моменты будут одинаковыми M = 0

2. Обмотки для многоскоростных электродвигателей

2.1. Полюсно-переключаемые обмотки с отношением полюсов равным 2/1

Эти полюсио-переключаемые обмотки простые, имеют соединение выводов обмотки треугольиик-двойная звезда (\triangle/YY) по схеме Даландера в основом с постояиной мощностью. Ее простота заключается в том, что при составлении существует определенная закономерность, так как катушечные группы остаются в своих фазах, все одинаковые и не делятся иа части при переключении, поэтому для каждой фазы указаны условные КГ разными фигурами \square \triangle \square .

Число катушечных групп на фазу (КГф) и число пазов на полюс и фазу (q) (число секций в катушечной группе), определяется по меньшему числу полюсов, т.е. КГф = 2р меньшее, q = Z/3.2p меньшее, а циаг обмотки (У) принимается по большему числу полюсов Y = Z/2p большее. Обмотка выполняется двухслойной.

Для изменения числа полюсов достаточно в полюсно-переключаемой обмотке изменить иаправление тока в половине катушечиых групп каждой фазы, что достигается как при последовательном, так и при параллельном соединении. Обмотка при большем числе полюсов соедиияется в треугольник (△), но так как число катушечных групп вполовину меньше, чем их должно быть при двухслойиой обмотке, то они соединяются как при однослойной обмотке — концы с началами, что создает необходимое число полюсов. Для обеспечения одностороннего вращения ротора при разных полюсах за начало фаз в обмотке с большим числом полюсов принимаются начала катушечных групп 1-й, 5-й; 9-й, при этом расстояние между началами фаз будет не 120, а 240 электрических градусов.

При составлении схемы катушечные группы делятся иа две части в каждой фазе, и концы соединяются с началами, в одиу часть нечетные, а во вторую — четные. Части фаз соединяют конец первой с началом второй, а места их соединения в точках А, В, С являются началами выводов для обмотки с меньшим числом полюсов. Соединение схемы обмотки для большего числа полюсов в треугольник производится путем объединения фаз — конца первой с началом второй, конца второй с началом третьей, конца третьей с началом первой.

При включении выводов обмотки на меньшее число полюсов вывода обмотки с большим числом полюсов замыкаются между собой, что образует двойную звезду. Полюсно-переключаемые обмотки с отношением полюсов равным 2/1 по схеме Даландера \triangle/YY применяются для всех серий электродвигателей с соответственным числом полюсов в зависимости от числа пазов статора. Такие схемы с условными катушечными группами при последовательном соединении, а также дополнительно в треугольник и двойную звезду с последовательным и параллельным соединением показаны на рис. 1, 2, 3. Так как катушечные группы указаны условными, то этими схемами можно пользоваться для любого числа пазов статора.

На рис. 1a приведена схема последовательной двухслойной двухскоростиой ППО на 2p = 4/2.

при
$$Z=24$$
, $q=4$, $Y=6(1-7)$ или $Y=7(1-8)$ К $\Gamma=6$ при $Z=36$, $q=6$, $Y=9(1-10)$ или $Y=10(1-11)$ К $\Gamma=6$ при $Z=48$, $q=8$, $Y=12(1-13)$ или $Y=13(1-14)$ К $\Gamma=6$

На рис. 2 приведены схемы двухслойных двухскоростных ППО последовательно и в две параллельные ветви на 2p=8/4.

при
$$Z=36$$
, $q=3$, $Y=5(1-6)$, $K\Gamma=12$ при $Z=48$, $q=4$, $Y=6(1-7)$, $K\Gamma=12$

при
$$Z=54$$
, $q=4.5$, $Y=7(1-8)$, $K\Gamma=12$

при
$$Z = 72$$
, $q = 6$, $Y = 9(1-10)$, $K\Gamma = 12$

При Z = 54 получается дробное число пазов на полюс и фазу, поэтому обмотку выполиить можно только последовательной, при этом половина катушечных групп заготовляется по пять секций, и половина — по четыре секции, а укладка их чередуется 5, 5, 4, 4, 5, 5, 4, 4, 5, 5, 4, 4, что позволяет во всех трех фазах получить одинаковое число секций.

На рис. 3 приведены схемы двухскоростных двухслойных ППО последовательно и в три параллельные ветви на 2p = 12/6

при
$$Z=54$$
, $q=3$, $Y=5(1-6)$, $K\Gamma=18$ при $Z=72$, $q=4$, $Y=6(1-7)$, $K\Gamma=18$

На рис. 1б показана схема барабанного переключателя для всех полюсио-переключаемых двухскоростных обмоток с отношением полюсов 2/1,

1-е положение — включение в треугольник (△);

2-е положение — включение в двойную звезду (YY). При этом M - меньшее число полюсов, B — большее число полюсов.

Полюсно-переключаемые двухскоростные двухслойные обмотки с отношением полюсов 2/1 соединением \triangle/YY можно выполнять по схеме двойиая звезда-треугольник (YY/\triangle) . Разиица заключается в том, что обмотка с меньшим числом полюсов включается в треугольник (\triangle) , а с большим числом полюсов — в двойиую звезду (YY).

Кроме того, для получения меньшего числа полюсов при соединении обмотки в треугольник иаправление тока во вторых половинах фаз с четным числом катушечных групп измеияется, а при двойной звезде для обмотки с большим числом полюсов направление тока в катушечных группах будет одинаково, что достигается соединением концов с




Рис.1. Схема Даландера двухскоростной двухслойной равносекционной ППО с условными КГ-6 и расположением их в фазах треугольника последовательно (a=1), $2p=\frac{4}{2}$, \triangle/YY

б) Схема барабанного переключателя скоростей ППО $2p = \frac{4}{2}$, $\frac{8}{4}$, $\frac{12}{6}$. \triangle/YY




Рис.2. Схема Даландера двухскоростиой двухслойной равносекционной ППО с условными $K\Gamma=12$ и расположением их в треугольнике, 2p=8/4, \triangle/YY

- а) последовательно (a=1)
- б) в две параллельные ветви (a=2).




Рис.3. Схема Даландера двухскоростной двухслойной равносекционной ППО \dot{c} условными КГ = 18 и расположением их в фазах треугольника, $2p={}^{12}/_{16}, \triangle/YY$ а) последовательно (a=1)

б) в тои пападлельные ветви (a = 2)

началами частей фаз четиых и нечетных катушечных групп в треугольнике. При включении обмотки с большим числом полюсов, вывода в обмотке с меньшим числом полюсов замыкаются. Эта обмотка сложнее схемы Даландера, поэтому применяется редко, но ее можно встретить в схемах А. М. Харитонова — в обмотках с отношением полюсов не равных 2/1 с дополнительной обмоткой (рис. 4), где вторая обмотка добавляется для получения только 2р = 6, а подключается в точках А, В, С.

2.2. Полюсно-переключаемые обмотки с отношением полюсов не равным 2/1

Такие обмотки являются более сложиыми. Для получения определенной схемы обмотки необходимо подбирать число и размер катушечных групп и располагать их по окружности статора. В связи с этим схемы становятся не только сложными, ио и громоздкими, не поддающимися никакой закономерности, а образующиеся полюса при этом зачастую получаются не симметричными и разными по величине.

Для разных серий электродвигателей существуют различные схемы. Так, для ранее выпускаемых электродвигателей серии A и A2 с отношением полюсов не равными 2/1 не применялись полюсно-переключаемые обмотки на две и более частоты вращения, а выполнялись для каждого числа оборотов самостоятельные (независимые) односкоростные обмотки. Для серии 4A многоскоростные электродвигатели с отношением полюсов ие равным 2/1 выполняются следующими обмотками: с тремя нулевыми точками, по схеме A. М. Харитонова и принципу амплитудно-фазной модуляции (см. А. Э. Кравчик. Асинхронные двигатели серии 4A. Справочник. «Энергоиздат», 1982, с. 484-497).

Новые обмотки в названном справочнике приведены в развернутом виде по пазам без указания числа катушечных групп и числа пазов на полюс и фазу. Такими схемами обмотчикам трудно пользоваться и на составление практических схем требуется много времени. Схемы дополнительно усложняются из-за переключения части КГ из одной фазы в другую.

Учитывая это, все схемы переработаны и приспособлены для практического пользования, с условными катушечными группами в виде только прямоугольников (П).

2.2.1. Полюсно-переключаемая обмотка по схеме А. М. Харитонова с числом полюсов 2p = 6/4

Обмотка выполияется на шесть выводов соединением двойная звезда-треугольник (YY/Δ) и состоит из двух частей. Первая основная двухслойная обмотка включается без дополнительной обмотки в треугольник (Δ), для меньшего числа полюсов — 2p=4.

Параметры обмотки в зависимости от числа пазов статора:

при Z=54, q=3, Y=9(1-10), $K\Gamma=18$ при Z=72, q=4, Y=13(1-14), $K\Gamma=18$.

Вторая дополнительная обмотка выполняется однослойной равносекционной или концентрической путем соединения звездой, подключается при работе электродвигателя на большем числе полюсов 2p = 6 к основной обмотке




Рис.4 Схема Харитонова двухобмоточной двухскоростной ППО $2p={}^6/_4$, YY/\triangle , 1-я основная двухслойная равносекционная обмотка с условными $K\Gamma=18$ н расположением нх в фазах треугольника на 2p=4, \triangle , при Z=54, q=3, Y=9(1-10) при Z=72, q=4, Y=13(1-14). 2-я дополнительная однослойная равносекционная обмотка при Z=54, q=4, Y=9(1-10), при Z=72, q=4, Y=12(1-13), подключается только для 2p=6, Y, в точках A, B, C, YY+Y.

в точках A, B, C, переключениой из треугольника в двойную звезду. Дополнительная обмотка изолирована от основной и может быть выполнена по параметрам в зависимости от числа полюсов:

для Z=54, q=3, Y=9(1-10), $K\Gamma=9$; для Z=72, q=4, Y=12(1-13), $K\Gamma=9$.

При включении обмотки на 2p=6 вывода на 2p=4 замыкаются, при этом в ППО образуются две звезды (две параллельные ветви) для основной обмотки. Дополнительная обмотка, подключаемая к основной в точках A, B, C, имеет последовательное соединение. Такая обмотка применяется в двухскоростных электродвигателях 4A180M и 4A200M с числом полюсов 2p=6/4 для числа пазов Z=54 и Z=72 (см. рис. 4).

2.2.2. Полюсно-переключаемые обмотки с тремя нулевыми ТОЧКАМИ

Эти обмотки выполняются на шесть выводов соединеинем тройная звезда-тройная звезда (ҮҮҮ/ҮҮҮ).

На рис. 5 приведена двухскоростиая ППО с тремя нулевыми точками, соединением YYY/YYY, 2p=6/4, выполнен-

ная равиосекционной полуторослойной обмоткой, q = 1,2,3, Z = 36, с диаметральным шагом Y = 6(1-7), при 2p = 6.


Общее количество катушечных групп — 15, из них 6 — единиц с половинными секциями, 6 — двоек, с одиой полной и одной половинной секцией, из них 4-я, 9-я и 14-я катушечные группы с полной иаружной секцией, а 2-я, с половииой наружной секцией; 3-тройки с полиой секцией в середине и двумя половинными (внещняя и внутреиняя), с чередованием КГ — 1, 2, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 2, 1.


Все катушечные группы укладываются в пазы статора, начиная с половиниых секций, кроме двоек 4-й, 9-й и 14-й.

Эта обмотка применяется для электродвигателей серии 4A112 и 132 S и M.


На рис. 6 показана двухскоростная ППО с тремя нулевыми точками 2p = 8/6, соединением YYY/YYY. Обмотка однослойная равносекционная — «вразвалку».

q=2=1+1, y=5(1-6), $K\Gamma=18$, применяется для электродвигателей 4A100 SuL.





Р н с.5. Схема с тремя нулевыми точками двухскоростной полутораслойной равносекционной ППО с условными К $\Gamma=15$ и расположением нх в фазах тройной звезды, $2p={}^6/_4$, YYY/YYY, Z=36,~q=1,2,3,~Y=6(1-7).








Рис.6. Схема с тремя нулевыми точками двухскоростной однослойной равносекционной вразвалку ППО с условными КГ==18 и расположением их в фазах тройной звезды, $2p=\frac{8}{6}$, YYY/YYY, Z=36, q-1+1, Y=5(1-6).





Р н с.7. Схема с тремя нулевыми точками двухскоростной двухслойной равносекционной ППО с условными $K\Gamma=33$, и расположением нх в фазах тройной звезды $2p={}^8/_6$, YYY/YYY, Z=54, q=1,2,3, Y=7(1-8).

2.2.3. Полюсно-переключаемые обмотки по принципу амплитудно-фазной модуляции 2p = 8/6

Модуляция — это изменение числа пар полюсов, но так как изменение происходит в фазах обмотки, то это будет фазной модуляцией. Иногда добавляется еще слово амплитуда, отсюда и иазвание обмотки с амплитудио-фазной модуляцией. Особенность этих обмоток состоит в том, что катушечные группы составляются с разным колличеством секций, что позволяет при дробном отношении полюсов образовать в обмотке необходимое число полюсов, а зачастую улучшить синусонду магнитного поля; за счет создания равномерности амплитуды.




Рис.8. Схема амплитудно-фазной модуляцин двухскоростной двухслойной равносекционной ППО, с условными $K\Gamma=22$ и расположением нх в фазах треугольника $2p={}^8/_6$, \triangle/YY , Z=72, q=1,2,5,6, Y=9(1-10).

На рис. в приведена двухскоростная полюсно-переключаемая обмотка по принципу амплитудно-фазной модуляции с числом полюсов 2p=8/6, соединением обмотки треугольник-двойная звезда (\triangle/YY), числом пазов в статоре Z=72, числом пазов на полюс и фазу — q=1,2,5,6, щагом обмотки Y=9(1-10).

Общее количество катушечных групп — $K\Gamma = 22$, из них единиц — 8, двоек - 4, пятерок — 4 и шестерок — 6, с чередованием $K\Gamma$ — 6, 6, 2, 1, 1, 5, 6, 5, 1, 1, 2, 6, 6, 2, 1, 1, 5, 6, 5, 1, 1, 2.


Полюсно-переключаемая обмотка при большем числе полюсов 2p=8 включается в треугольник (\triangle), у которой каждая фаза состоит из двух частей, а места их соединения являются выводами для обмотки с меньшим числом полюсов 2p=6 (точки A, B, C). При подключении обмотки на меньщее число полюсов 2p=6 обмотка с большим числом полюсов 2p=8 замыкается, при этом образуется двойная звезда (YY). Обмотка применяется для электродвигателей 4A180M 8/6, 4A200M 8/6, 4A225M 8/6 и 4A250M 8/6.

3.Различные ППО для многоскоростных электродвигателей

Указанные ниже схемы применяются для электродвигателей серии «Т», имеющие габариты 41, 42, 51, 52, Z=36. Они приведены в «Справочнике по обмоточным данным электрических машин и аппаратов (П. В. Тембель и Г. В. Геращенко), вышедшем в 1981 году в Киеве. Помимо схем с условными катущечными группами для некоторых сложных указана (для наглядности) и частичная укладка обмотки в пазы.

На рис. 9 приведена двухскоростная ППО с числом полюсов 2p=6/2 на 10 выводов соединением треугольниктреугольник (\triangle/\triangle). Обмотка выполнена двухслойной q=4 и 2, y=7(1-8), $K\Gamma=14$, из них четверок — 4, двоек — 10, с чередованием $K\Gamma=4$, 2, 2, 4, 2, 2, 4, 2, 2, 4, 2, 2, 2.

На рис. 10 дана двухскоростная ППО с числом полюсов 2p=6/4, на 14 выводов, соединением Δ/Δ . Обмотка выполнена однослойной концентрической q=2, y=7(1-8), $y_2=5(2-7)$, $K\Gamma=9$.







Рис.9. Схема двухскоростной двухслойной равносекционной ППО, с условными $K\Gamma=14$ и включение скоростей, $2p={}^6/_2$, \triangle/\bigcirc Z=36, q=2,4, Y=7(1-8).

На рис. 11 помещена двухскоростная двухслойная концентрическая ППО с раздвоенными КГ в одной плоскости (малые и большие части обмотки заходят друг за друга и занимают отдельные пазы), 2p = 8/2.

Наружные КГ имеют q=3, $Y_1=1-15$, $Y_2=2-14$, $Y_3=3-13$;

внутренние КГ имеют q=3, $Y_4=4-12$, $Y_5=5-11$, $Y_6=6-10$ (укладывается первой), 6 — выводов, соединением Y/YY.



Р и с.10. Схема двухскоростной однослойной равносекционной ППО с условными $K\Gamma=9$ и включение скоростей, 2p=6/4, \triangle/\triangle , Z=36, q=2, Y=6(1-7).

На рис. 13 дана двухскоростная ППО 2p = 10/2, выводов — 12, соединение — Y/Y:

Первая — однослойная равиосекциониая q=1, y=3(1-4), $K\Gamma=18$

Вторая — двухслойная равиосекциониая q=3, y=12(1-13), $K\Gamma=12$ (укладывается сверху).





Рис.11. Схема двухскоростной двухслойной концентрической ППО с условными КГ = 6+6, включение скоростей и порядок укладки, $2p=\frac{8}{2}$, Y/YY, Z=36, q=3, $Y_1=14(1-15)$, $Y_2=12(2-14)$, $Y_3=10(3-13)$, $Y_4=8(4-12)$, $Y_5=6(5-11)$, $Y_6=4(6-10)$.



Р и с.12. Схема двухскоростной двухслойной равносекционной ППО с условными $K\Gamma = 15$ и включение скоростей, $2p = {}^8/_6$. $\triangle \triangle / \triangle \triangle \triangle$, Z = 36, q = 2,4, у 5(1-6).

На рис. 14 помещена двухскоростная двухобмоточная ППО, 2p = 16/4, выводов — 9, соединение — Y/YY:

Первая — основная, полуторослойная равносекционная обмотка q=2, y=7(1-8), $K\Gamma=12$, укладка с первого паза. Каждая секция одной стороной занимает полный паз, а второй — полпаза;




Рис.13. Схема двухобмоточной двухскоростной ППО с условными КГ и включение скоростей $2p=\frac{10}{2}$, Y/Y, Z=36. 1-я однослойная равносекционная КГ = 18, q=1, Y=3(1-4), (на дне паза). 2-я двухслойная равносекционная КГ = 12, q=3, Y=12(1-13).

вторая — дополнительная однослойная омотка, $K\Gamma=18$, из которых $K\Gamma=12$ имеют q=1, Y=2(1-3) с началом укладки — с первого паза и занимают пазы, в которых расположены секции с одной стороной от первой основной обмотки и $K\Gamma=6$, имеют q=1, Y=3(1-4) с началом укладки с пятого паза, занимают пазы, в которых лежат две стороны секций от первой основной обмогки.




Рис.14. Схема двухобмоточной двухскоростной ППО, включение скоростей и укладка, $2p={}^{16}/_4$, Y/YY, Z=36. 1-я полудвухслойная, равносекциониая, q=2, Y=7(1-8), $K\Gamma=12$, (на дне паза). 2-я однослойная с малыми и большими секциями q=1, $K\Gamma=18$ из них малых $K\Gamma=12$, Y=2(1-3) и больших $K\Gamma=6$, Y=3(1-4).

Секции второй дополнительной обмотки с разным шагом имеют разное чило витков и включаются между собой последовательно.

На рис. 15 показана трехскоростная двухобмоточная ППО, 2p=6/4/2 на 13 выводов, соединение — $YYY/\triangle Y/\triangle Y$:

первая — двухслойная равносекциоиная обмотка q = 4, y = 5(1-6);

вторая — однослойная равносекционная цепная обмотка q=2, Y=11(1-12), $K\Gamma=3$, занимает пазы 4, 6 и 15, 16; 16, 18 и 27, 29; 28, 30 и 3, 5.

На рис. 16 вы видите трехскоростную двухслойную концентрическую ППО с разделенными КГ в одной плоскости (входят друг в друга). Число полюсов 2p = 8/4/2, выводов — 9, соединение — $YY/\triangle \triangle /\triangle \triangle$:

наружные КГ q = 3, $Y_1 = 1-15$, $Y_2 = 2-14$, $Y_3 = 3-13$; внутренние КГ, q = 3, $Y_4 = 4-12$, $Y_5 = 5-11$, $Y_6 = 6-10$ (укладывается первой).

Выполнение обмотки идеитично (рис. 11).


На рис. 17 — трехскоростная двухслойная равиосекционная ППО с числом полюсов 2p=8/6/4, q=2 и 4, Y=5(1-6), $K\Gamma=12$, из них четверок — 6, двоек — 6, чередованием $K\Gamma=4,2,2,4,4,2,2,4,4,2,2,4$, выводов — 18, соединение — $\Delta/\Delta/YY$.

На рис. 18 — трехскоростная, двухобмоточная ППО с числом полюсов 2p = 10/6/4; первая — однослойная равносекционная обмотка q = 1, y = 5(1-6), $K\Gamma = 18$, укладывается первая, начиная с первого паза; вторая обмотка состоит из двух изолированных друг от друга; основной равносекционной обмотки q = 2, y = 10(1-11), $K\Gamma = 6$ укладывается второй (наружная) начиная со второго паза и дополнительной равносекционной обмотки q = 1, y = 5(1-6) $K\Gamma = 6$, укладывается внутри основной обмотки, начиная с пятого паза. Число проводников в секциях для обмоток «а» и «б» — одинаково. Обмотка имеет 16 выводов, соединение $\Delta/\Delta/YY$.

На рис. 19 показаиа трехскоростная двухслойная равносекционная ППО на 2p=12/8/4, соединение — $Y/\Delta/\Delta$ на 15 выводов, q=2, Y=4(1-5), $K\Gamma=18$.

На рис. 20 — четырехскоростная двухслойная равносекционная ППО с числом полюсов 2p=8/6/4/2, q=2 и 4, y=5(1-6), выводов — 21, соединение — $\triangle/\triangle/YY/YY$, $K\Gamma=12$, из них четверок — 6, двоек — 6, с чередованием 4, 2, 2, 4, 4, 2, 2, 4, 4, 2, 2, 4.

На рис. 21 дана четырехскоросткая двухобмоточная ППО. Обе обмотки равносекционные. 2p = 12/6/2; первая обмотка






Рис.15. Схема двухобмоточной трехскоростной ППО $2p = {}^6/{}_4/{}_2$, $YYY/\triangle Y/\triangle Y$, Z=36, с условными КГ, включение скоростей и укладка второй обмотки. 1-я двухслойная равносекциониая, КГ=9, q=4, Y=5(1-6), (на дие паза). 2-я цепная, q=2, Y=11(1-12), (занимает только 12 пазов).




Рис.16. Схема трехскоростной двухслойной концентрической ППО, и включение скоростей $2p={}^8/_4/_2$, $YY/\triangle\triangle/\triangle\triangle$, Z=36 (укладка обмотки идентична рис.11).

q=2, Y=3(1-4), $K\Gamma=18$; вторая — q=6, Y=9(1-10), $K\Gamma=6$, выводов — 12, соединение — $\triangle/YY/\triangle/YY$.

На рис. 22 приведена четырехскоросткая двухобмоточная ППО. Обе обмотки двухслойные равносекционные, $K\Gamma=18$, 2p=12/9/6/4, q=2, y=4(1-5), выводов — 22, соединение $\triangle/\triangle/\triangle/\triangle$.




Рис.17. Схема двухобмоточной трехскоростной двухслойной равносекциониой ППО и включение скоростей, $2p={}^8/_6/_4$, $\triangle/\triangle/YY$, Z=36, q=2,4, Y=5(1-6).








Рис.18. Схема двухобмоточной трехскоростной ППО, включение скоростей и укладка, $2p = {}^{10}/_6/_4$, $\triangle/\triangle/YY$, Z=36 1-я — однослойная равносекционная q=1, Y=5(1-6) 2-я — состоит из двух частей а) основиая однослойная равносекционная q=2, Y=10(1-11) б) дополнительная однослойная q=1, Y=5(1-6)






Р и с.19. Схема трехскоростной двухслойной равносекционной ППО и включение скоростей, $2p=\frac{12}{8}/_8/_4$, $Y/\triangle/\Lambda$, Z=36, q=2, Y=4(1-5).






 ${\bf P}^{\rm r}$ и с.20. Схема четырежскоростной двухслойной равноекционной ППО и включение скоростей, $2{\bf p}-^8/_6/_4/_2$, $\triangle/\triangle/YY/YY$, ${\bf q}=2,4,~{\bf Y}=5(1-6)$.



Р и с.21. Схема двухобмоточной, двухслойной равносекционной ППО и включение скоростей $2p=\frac{12}{6}/\frac{4}{2}$, $\triangle/YY/\triangle/YY$, Z=36 1-я — q=2, Y=3(1-4), 2-я — q=6, Y=9) 1—10)



Р и с.22. Схема двухобмоточной четырехскоростной двухслойной равносекционной ППО $2p = {}^{12}/_8/_6/_4$. Д/ $\triangle/\triangle/\triangle$, Z = 36, Y = 4(1-5).

4. Полюсно-переключаемые обмотки многоскоростных электродвигателей серии АИР

Приведенные ниже полюсно-переключаемые обмотки для многоскоростных электродвигателей серии АИР с отношением полюсов неравным 2/1 разработаны международной организацией по экономическому и научно-техничемкому сотрудничеству в области электротехнической промышленности «ИНТЕРЭЛЕКТРО» (СЭВ).

По сравнению с электродвигателями серии 4A, старого типа «Т» и других, переключаемые обмотки серии АИР более просты в исполнении и надежны в эксплуатации, при этом отвечают рекомендациям международной электротехнической комиссии по всем параметрам и характеристикам.

На рис. 23 приведена схема двухскоростной ППО с числом полюсов 2p=8/2, Z=36, на шесть выводов соединением Y/YY.

Обмотка выполнена концентрической (подобно однодвухслойой), $K\Gamma = 12$, из них шесть больших и шесть малых, с равным числом пазов на полюс и фазу q = 2. Большие $K\Gamma$ имеют шаги $Y_1 = 15(1-16)$, $Y_2 = 13(2-15)$, равномерно размещенных по окружности статора в 24 пазах, заходящих друг за друга (подобно нанизывания по два кольца), при этом каждая сторона секции занимает полностью паз.

Малые КГ расположены внутри больших КГ, с шагами $Y_1 = 7(5-12)$, $Y_2 = 5(6-11)$, причем каждая сторона секции занимает половину паза подобно двухслойной обмотке, размещены в 12 пазах.

Вначале удобнее укладывать большие КГ.

На рис. 24 дана схема двухскоростной ППО, 2p = 16/4, Z = 36, на шесть выводов, соединением Y/YY.


Обмотка составлена с одинаковым q=1, $K\Gamma=24$, из которых двенадцать больших, расположенных в 24 пазах с шагом Y=7(1-8), каждая сторона секций занимает полностью паз и 12 малых, расположенных в 12 пазах с шагом Y=5(3-6), каждая сторона секции занимает половину паза.

Укладка обмотки идентична рис. 23.

На рис. 25 указана схема двухскоростной ППО. 2p = 6/4, на шесть выводов соединением YYY/YYY, Z = 36.

Обмотка выполнена двухслойной равносекционной y = 7(1-8), q = 1, 2, 3, $K\Gamma = 24$, из них троек — 3, двоек—6 и единиц — 15.

На рис. 26 — схема двухскоростной двухслойной ревносекционной ППО. 2p=8/6, Z=36, на шесть выводов, соединением YYY/YYY, Y=5(1-6), q=1, 2, 3, $K\Gamma=24$, из ниу троек — 3, двоек — 6 единиц — 15.



P и с.23. Схема двухскоростной концентрической ППО, $2p=\frac{8}{2}$, Z=36, q=2, $K\Gamma=12$, $Y_1=15(1-16)$, $Y_2=13(2-15)$ и $Y_1=7(5-12)$, $Y_2=5(6-11)$, Y/YY.






Рис.24. Схема двухскоростной ППО, $2p=^{16}/_4$, Z=36, q=1, $K\Gamma=24$, Y/YY, Y=7(1-8) и Y=5(3-6).

На рис. 27 — схема двухскоростной однослойной ППО, 2p=6/4, Z=54, q=1, 2, 3, на шесть выводов, соединением




P и с.25. Схема двухскоростной двухслойной равносекционной ППО. $2p=^6/_4$, Z=36, q=1,2,3, YYY/YYY, $K\Gamma=24$, Y=7(1-8)



P и с.26. Схема двухскоростной двухслойной равносекциониой ППО. $2p={}^8/_6$, Z=36, q=1,2,3 YYY/YYY, $K\Gamma=24$, Y=5 (1—6).

YYY/YYY, КГ = 15, из них троек — 3, двоек — 6 и единиц — 6, порядок чередования которых можно принять 3, 2, 1, 1, 2, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 2, 1, 1, 2. Укладка КГ в каждом из трех периодов чередования должна быть с определенным шагом строго по порядку.

Троек с шагами $\mathbf{Y}_1 = 10(1-11)$, $\mathbf{Y}_2 = 9(3-12)$, $\mathbf{Y}_3 = 10(4-14)$, первых двоек $\mathbf{Y}_1 = 9(6-15)$, $\mathbf{Y}_2 = 10(7-17)$, первых единиц $\mathbf{Y} = 10(10-20)$ и вторых единиц $\mathbf{Y} = 10(13-23)$. Вторых двоек $\mathbf{Y}_1 = 10(16-26)$, $\mathbf{Y}_2 = 9(18-27)$.



Р и с.27. Схема двухскоростной однослойной ППО $2p={}^6/_4$, Z=54, q=1,2,3, $K\Gamma=15$, YYY/YYY.




Рис.28. Схема двухскоростной двухслойной равносекционной ППО, 2p-8/6, Z=54, q=1,2,3, YYY/YYY, y=7(1-8), $K\Gamma=27$.

На рис. 28. — схема двухскоростной двухслойной равносекционной ППО. 2p=8/6, Z=54, q=1, 2, 3, Y=7(1-8) на шесть выводов соединением YYY/YYY, $K\Gamma=27$, из них троек — 6, двоек — 15, единиц — 6.


На рис. 29 — схема трехскоростной двухслойной равносекционной ППО, 2p=8/6/4, Z=36, на 12 выводов соединением $\triangle/YY/YYYY$, q=1,2,3, $K\Gamma=16$, из них троек — 8, двоек — 4 и единиц — 4, y=6(1-7).

На рис. 30 — двухскоростная двухслойная равносекционная полюсно-переключаемая обмотка с числом полюсов 2p = 10/6, соединением треугольник-тройная звезда (\triangle/YYY), числом пазов статора Z = 36.


ППО имеет девять выводов с указанием включения в трехугольник (\triangle) на 2p=10 и тройную звезду (YYY) на 2p=6, шагом Y=5(1-6), числом пазов на полюс и фазу q=2, и количеством катушечных групп $K\Gamma=18$.

На рис. 31 — двухскоростная равносекционная обмотка с числом полюсов 2p = 10/8, соединением треугольник-треугольник (Δ/Δ) и количеством пазов статора Z = 36.


Обмотка выполнена на шесть выводов, с числом пазов на полюс и фазу q = 2, шагом y = 3(1-4) и числом катушечных групп $K\Gamma = 18$.



P и с.29. Схема трехскоростной двухслойной равносекционной ППО, $2p=\frac{8}{6}/\frac{4}{4}$, Z=36, q=1,2,3, $\triangle/YY/YYYY$, y=6(1-7), $K\Gamma=16$.



P и с.30. Схема двухскоростной равносекционной ППО $2p={}^{10}/_6$, q=2, y=5 (1—6), $K\Gamma=18$, Z=36, \triangle/YYY



P и с.31. Схема двухскоростной равносекционной ППО $2p={}^{10}/_{8},\ q=2,\ Y=3$ (1—4), $Z=36,\ \triangle/\triangle$.

5. УСЛОВИЯ РАБОТЫ МНОГОСКОРОСТНЫХ МНОГООБМОТОЧНЫХ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ

Если электродвигатель имеет две или более самостоятельных односкоростных обмоток, то при включении одной, остальные находятся под воздействием вращающегося магнитного потока. В отключенных (неработающих) обмотках от вращающего магнитного потока в каждой катушечной группе индуктируется электродвижущая сила (ЭДС).

В зависимости от соединения катушечных групп ЭДС в них должны быть направлены встречно и полностью или частично уничтожаются, поэтому в каждой фазе ЭДС могут быть равны нулю или иметь определенную результатирующую величину. Последнее крайне нежелательно. Если отключенные обмотки выполнены последовательно сопряжением фаз в звезду с разомкиутыми выводами, то независимо от наличия результатирующих ЭДС в фазах, в обмотке ток будет отсутствовать. Если же в отключенных обмотках имеются параллельные ветви или выводы включены в треугольник, то при наличии результатирующей ЭДС (в трех фазах в 3 раза больше), по обмотке будет протекать ток, от которого возникает магнитный поток и образуются полюса, количество которых зависит от числа катушечных групп. Электродвигатель будет издавать сильный гул, ротор вращается медленно или стоит на месте, потребляя чрезмерно большое количество электроэнергии.

Отсутствие в отключенных обмотках результатирующих ЭДС зависит от многих условий, в том числе от соотношения полюсов, типа и шага обмоток, количества катушечных групп, включенных последовательно в параллельной ветви и т. п.

Для подбора отдельных, в том числе полючно-переключаемых обмоток с определенным числом полюсов, обеспечивающих нормальную работу электродвигателя, существуют некоторые условия, с помощью которых можно предвидеть отсутствие или наличие в неработающих обмотках результатирующих ЭДС. Так, например, если числа полюсов включенной и отключенной обмоток кратны четному числу или дробному числу более единицы, а также если включенная обмотка имеет меньшее число полюсов по сравнению с отключенной, то результатирующее ЭДС отсутствуют. При кратности полюсов отключениой и включенной обмотками равному начетному числу или при нечетном

числе катушечных групп в обмотке, результатирующие ЭДС в отключенной обмотке более точно можно определить графической схемой для одной фазы по синусоиде включенной обмотки и катушечным группам с q = 1 отключенной обмоток (см. Зимин В. И. и др. Обмотки электрических машин. Л., Энегия, 1976; с. 197-199).

Построение графических схем приемлемо только для работающих обмоток, в которых с синусоидами основных магнитных потоков появляются только нечетные гармоники 3, 5, 7, создающие в каждой обмотке соответствующее число полюсов с тем же соотношением.

Если же во включенной обмотке помимо нечетных гармоник появляются другие (четные) гармоники, от которых возникают результатирующие ЭДС, то в схемах предусматриваются перемычки или размыкания цепи треугольника. Параллельные ветви образовывать вообще нельзя, так как требуется слишком сложный размыкатель.

При ремоите электродвигателей с заменой обмотки необходимо пользоваться схемами, разработанными на заводах-изготовителях. Они приводятся в специальных каталогах. При наличии двух или более самостоятельных обмоток в статоре с параллельными ветвями или сопряжением фаз в треугольник необходимо соблюдать согласованность укладки обмоток в пазах. К ним относятся также переключающие обмотки по схеме Даландера и ряд других.

Для самостоятельных односкоростных последовательных обмоток, соединением выводов в звезду, при укладке в пазы согласованности начал не требуется.

Необходимо отметить еще одну особенность для многоскоростных электродвигателей, имеющих две обмотки: одну — полюсно-переключаемую и вторую — односкоростную с наличием параллельных ветвей, в которых от расположения катушечиых групп, включенных последовательно, зависит нормальная работа электродвигателя.

Например, в книгах Л. Г. Рубо «Пересчет и ремонт асинхронных двигателей», выпущенной в 1961 году и справочнике П. Н. Цибулевского «Обмоточиые данные асиихронных двигателей», издания 1971 года на стр. 310 и стр. 356 электродвигатели серии А, АО и А2, АО2 с габаритами 81, 81, 83, 84 при 2p = 8/6/4, имеют две обмотки — одиу полюсно-переключаемую по схеме Даландара \triangle/YY , на 2p = 8/4 и вторую иезависимую — односкоростную на 2p = 6 в три параллельные ветви (0 = 3), соединенные в звезду (Y).

В односкоростной шестиполюсной обмотке в параллельных ветвях катушечные группы, включенные последовательно расположены рядом в первой фазе (1, 4), (7, 10), (13, 16) и соответственно в других фазах.




Рис.32. Схемы двухслойной равносекционной обмотки с условными $K\Gamma = 18$, Z = 72, q = 4, Y = 10(1-11)

- а) a=3, в фазе C_1-C_4 последовательно включены КГ рядом 1,4—7,10—13,16 (неправильно)
- б) a=3, в фазе C_1-C_4 последовательно включены КГ диаметрально 1,10-7,16-13,4 (правильно)
- в) схема обмотки выполиена последовательно целыми фазами.

Несмотря на то, что по графической схеме и существующим признакам в обмотках не должно быть результатирующих ЭДС и казалось бы не имеет значения расположение катушечных групп, чтобы это могло отразиться на работе электродвигателя, все же он на любой скорости не работает (см. схему а, рис. 32).

Теоретического обоснования в литературе и ссылки в каталогах обмоточных данных об этом не имеется, поэтому этот факт можно объяснить только тем, что при таком расположении катушечных групп возникают другие гармоники, которые индуктируют результирующие ЭДС в фазах. Кроме того, идеально равномерного воздушного зазора по всей окружности получить нельзя, при этом возможны его нарушения, что может привести к наличию уравнительных токов и паразитных сил. Все ремонтные предприятия в основном пользуются схемами этих авторов, но не зная истинной причины, теряют много времени и не добиваются положительного результата. Оказывается, если в параллельные ветви шестиполюсной обмотке 1-й фазы включить последовательно ктушечные группы не рядом находящиеся, а через две, диаметрально расположенные на статоре (1, 10) (7, 16) 13, 4) и соответственно в других фазах по схеме (рис. 32б), двигатели работают нормально на любом числе полюсов обеих обмоток. При выполнении односкоростной обмотки по указанной схеме создаются условия, при которых возникающие ЭДС уничтожаются, и токи в параллельных ветвях не появляются.

Предусмотреть правильность выбора катушечных групп для последовательного соединения в параллельных ветвях для некоторых обмоток невозможно, это обнаруживается только после выполнения обмотки и испытания электродвигателя.

Во избежание таких явлений можно рекомендовать выполнять односкоростную обмотку по схеме (б) или лучше переходить на последовательную, соединением в звезду, при этом производительнее изготовлять и укладывать ее целыми фазами по схеме (в), рис. 32.

В новой серии 4А такие электродвигатели выполнены с последовательной шестиполюсной обмоткой, сопряжением фаз в звезду, мощностью значительно большей, чем приведенные в серии А и А2.

При переходе на последовательную обмотку число эффективных проводников уменьшается, а сечение или число элементарных проводников увеличивается в количество параллельных ветвей.

6. РАСЧЕТ ОБМОТОЧНЫХ ДАННЫХ МНОГОСКОРОСТНЫХ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ

6.1. Определение числа полюсов

При расчете многоскоростного электродвигателя из односкоростного необходимо знать заводское число полюсов последнего, указанное на паспортной табличке, а при ее утрате оно определяется по формуле:

(1) $2p = \frac{0,35 \cdot Z \cdot b}{h}$

Р и с.33. Размеры сердечиика статора

$$2p = \frac{0.5 \cdot D}{h}$$

где:

2р — число полюсов;

Z — число зубцов (пазов) статора;

b — ширина зубца статора в см;

h — высота спинки статора в см;

↓ — длина сердечника статора в см;

D — диаметр расточки статора в см.

Размеры статора (сердечника) приведены на рис. 33. В результате решения формулы может получиться дробное число, которое округляется до ближайшего целого четного.

Если многоскоростной электродвигатель необходимо изготовить с отношением полюсов $^2/_1$ в режиме работы с постоянным моментом, то число полюсов односкоростного электродвигателя должно совпадать с меньшим числом полюсов многоскоростного. При недостаточной высоте спинки статора в двухскоростном электродвигателе повысится магнитная индукция и электродвигатель будет не пригоден для работы на повышенной скорости.

Для электродвигателей в режиме работы с постоянной мощностью с отношением $^2/_1$ число полюсов односкоростного электродвигателя может совпадать с большим числом полюсов многоскоростного.

6.2. Определение эффективного числа проводников в пазу статора

$$N = \frac{2\mathbf{p} \cdot 10^5}{\mathbf{Z}^2 \cdot \mathbf{b} \cdot \mathbf{b} \cdot \mathbf{B}_3 \cdot \mathbf{K}_y}$$
 (2)

Формула выведена путем преобразования существующих формул в литературе с учетом частоты тока 50 герц. фазного напряжения — 220В и обмоточного коэффициента распределения обмотки по пазам в среднем равным $K_p = 0.96$, поэтому полученное число проводников по формуле (2) будет соответствовать только двигателю напряжимем 380В, соединением обмотки в звезду (Y).

При другом напряжении сети или соединения обмотки, в формулу вводится дополнительный поправочный коэффициент.

Зная число эффективных проводников в пазу статора, необходимо проверить величину магнитной индукции в спинке (В в Теслах)

$$B_{c} = \frac{\pi \cdot 10^{4}}{Z \cdot l \cdot h \cdot N \cdot K_{y}}$$
(3)

Если магнитная индукция в спинке статора превысит 1,7 Т_л то число эффективных проводников в пазу статора надо увеличить.

N — эффективное число проводников в пазу статора, $\pi=3,14$, B_c — магнитная индукция в спинке статора в T_n , B_3 — магниная индукция в зубцах статора в T_n (принимается для серии A, $B_3=1,6$ T_n , для серии A2, $B_3=1,75$ T_n , для серии 4A и иномарок $B_3=1,85$ T_n),

 K_y — обмоточный коэффициент укорочения принимается для отношения полюсов $^2/_1$ — $K_y = 0.85$, а для $^3/_2$ и меньшее — $K_y = 0.9$.

6.3. Определение сечения эффективного проводника

для этого паз заполняют стальными стержнями (спицами) одного размера с установкой необходимой изоляции и клина, просчитывают сколько их вместилось в паз и подставляют в формулу 4.

$$S = \frac{N_{\text{II}} \cdot S_{\text{II}}}{N} \tag{4}$$

где

N, S — число и сечение в мм 2 эффективных проводни-ков обмоток;

N_п, S_п — число и сечение в мм² стальных стержней (пробных) вместившихся в паз.

Пробные проводники изготавливаются из стальной проволоки, достаточно трех диаметров — $d_1 = 1.5$ мм, $d_2 = 1.2$ мм, $d_3 = 0.8$ мм, которые необходимо считать условно проводами с изоляцией.

Уменьшая эти диаметры на изоляцию, получим чистые днаметры провода: $d_1=1,35/1,5\,$ мм, $d_2=1,06/1,2\,$ мм, $d_3=0,71/0,8\,$ мм с эмалевой изоляцией и $d_1=1,25/1,5\,$ мм, $d_2=1,0/1,2\,$ мм, $d_3=0,63/0,8\,$ мм с эмалеволокнистой изоляцией.

Зная сечение эффективного проводника, можно определить число элементарных проводников (N_3) путем деления сечения эффективного проводника (S) на сечение принятого элементарного проводника (S_3).

$$N = \frac{S}{S_{3}} \tag{5}$$

Сечение элементарного проводника берется соответственно диаметра из таблицы стандартов проводов.

6.4. Определение фазной силы тока

$$I_{\Phi} = S \cdot j \cdot A \tag{6}$$

где I_{Φ} — фазная сила тока в A, ј — плотность тока в A/мм² (см. табл.).

6.5. Определение мощности электродвигателя по ступеням оборотов

$$P = 3 \cdot I_{\Phi} \cdot U_{\Phi} \cdot \cos\varphi \cdot \eta \cdot 10^{-3} \kappa B\tau \tag{7}$$

где:

Р - мощность электродвигателя в кВт;

U_Ф — фазное напряжение в В;

соsφ ·

— коэффициенты мощностн и полезного действия в произведении (см. в табл.).

Плотность тока, коэффициенты мощности и полезного действия многоскоростных электродигателей значительно отличаются от односкоростных. Помимо частоты вращения и исполнения эти параметры зависят от количества скоростей, соотношения полюсов, числа обмоток и принятой схемы.

Из-за малого заполнения пазов статора плотность тока завышена, а коэффициенты мощности и полезного действия

по сравнению с односкоростными ниже во многоскоростных приблизительно на 10-15%.

Выбор этих параметров в таблице для расчета обмоточных данных необходимо производить для каждого отдельного случая и каждой ступени оборотов по мощности многоскоростного электродвигателя.

В табл. приведены приблизительные данные плотности тока, коэффициентов мощности и полезного действия (в произведении) для многоскоростных электродвигателей. Величина кпд и соѕф приняты по данным из книги А.М. Харитонова «Многоскоростные электродвигатели», изданной в 1971 году.

Таблица

P	Deм	2p = 2-4		2p =	- 68	2p = 10 - 16		
кВт		j	cosφ • η	j .	cosφ • η	j	cosφ • η	
до 1 1—5 5,25 25—75 75—100	до 10 10—15 15—20 20—255 25—30	7,8—9 5,5—7 5,3—6,8 5,1—6 4,5—5	0,50 0,62 0,64 0,68 0,7	7,5—8,5 5,2—6,4 5,1—6,2 5,60—6 4—4,6	0,52	7,2—8,1 5,1—6,6 5,0—6,1 4,9—5,8 3,8—4,3	0,45 0,50 0,56 0,62 0,61	

В таблице величина плотности тока соответствует исполнению электродвигателям старых серий: для открытого — большая, для закрытого средняя, для взрывозащищенного — меньшая. Для новых серий электродвигателей принятые величины из таблицы можно увеличить на 10 процентов.

7. Пример расчета обмоточных данных

Для подтверждения правильности выведенных формул возьмем электродвигатель с наличием данных в каталоге AO2-41-8/4, напряжением 380B, соединением выводов — треугольник—двойная звезда, с двухслойной обмоткой — N = 54 + 54, d = 0.83 мм, Z = 36, мощностью при 2p = 8 - 1.6 кВт и при 2p = 4 - 2.5 кВт. Размеры статора — D = 14.4 см, L = 11 см, b = 0.59 см, h = 1.1 см.

Схему сопряжения фаз принимаем такую же — \triangle/YY , в режиме близком с постоянной мощностью, поэтому мощности при 2p=8 и 2p=4 отличаются незначительно. Значит размер спинки статора может соответствовать 8 полюсам.

7.1. Предварительно проверим пригодность спинки статора для двигателя на 2p=8

$$2p = \frac{0,35 \cdot Z \cdot b}{h} = \frac{0,35 \cdot 36 \cdot 0,59}{1,1} = 6,8 = 6$$

При схеме \triangle/YY число полюсов, полученное по формуле, вполне достаточно.

7.2. Находим число пазов на полюс и фазу:

$$q = \frac{Z}{3 \cdot 2p} - \frac{36}{12} = 3$$

7.3. Определяем шаг обмотки:

$$y = \frac{Z}{2p - 6 \text{ ольшее}} = \frac{36}{8} = 4,5 = 5(1 - 6)$$

- 7.4. Число катушечных групп при двухслойной обмотке $K\Gamma \varphi = 2p$ меньшее = 4, $K\Gamma = 4 \cdot 3 = 12$
- 7.5. Определим число эффективных проводников в пазу статора при 2p = 8

Так как при 2p = 8 обмотка включена в \triangle , то числитель в формуле необходимо увеличить в 1,73.

$$N_{B} = \frac{2p \cdot 10^{5} \cdot 1,73}{Z^{2} \cdot 1 \cdot b \cdot B_{3} \cdot K_{y}} = \frac{8 \cdot 10^{5} \cdot 1,73}{36 \cdot 36 \cdot 11 \cdot 0,59 \cdot 1,75 \cdot 0,85} = 110$$

Обмотка двухслойная, поэтому N=55+55 проводни-ков в пазу.

Разница в числе проводников по сравнению с заводским равна 2 проводника, что составляет менее 2%. Величину магнитной индукции в спинке статора на 2p=8 нет смысла проверять, а проверим ее на 2p=4. При переключении обмотки с треугольника на звезду число проводников в пазу должно быть увеличено в 1,73, но так как на 2p=4 образуются две параллельные звезды, то относительное число проводников в пазу уменьшится в 2 раза. Следовательно, при двойной звезде число проводников в пазу условно составит:

$$N_4 = \frac{110 \cdot 1,73}{2} = 95$$
 проводников

Магнитная индукция в спинке статора при $N=95~{
m бy-}$ дет иметь величину

$$B_{c} = \frac{\pi \cdot 10^{4} \cdot 1,73}{Z \cdot l \cdot h \cdot N_{4} \cdot K_{y}} = \frac{31400 \cdot 1,73}{36 \cdot 11 \cdot 1,1 \cdot 95 \cdot 0,85} =$$

$$= 1,56 \text{ Ta.}$$

Индукция в спинке статора при 2p = 4 в пределах нормы.

7.6. Определим сечение эффективного проводника.

Вставив в паз корпусную изоляцию (коробочку) и заполнив его стальными стержиями (пробными) d=1,06/1,2 мм, с учетом места для клина, в него вместилось $N_n=66$. Диаметру провода без эмалиевой изоляции соответствует сечение $S_n=0,882$.

Сечение эффективного проводника рассчитываем по формуле (4). Для 2p = 8,

$$S = \frac{N_n \cdot S_n}{N} = \frac{66 \cdot 0.882}{110} = 0.52 \text{ mm}^2$$

Сечение провода соответствует диаметру $d=0.8\,$ мм, который равен расчетному диаметру завода-изготовителя.

7.7. Выбрав в таблице плотность тока j=5,8 A/мм², находим фазную силу тока:

при
$$2p=8$$
 $I_{\Phi}=0,52 \cdot 5,8=3A;$
при $2p=4,$
 $I_{\Phi}=3 \cdot 2=6A$

7.8. Определим номинальную силу тока: при 2p=8, $I_H=S_{\Phi} \cdot 1,73=3 \cdot 1,73=5,2A$ при 2p=4 $I_H=I_{\Phi}=6A$

7.9. Мощность электродвигателя составит:

при
$$2p=8$$
, в таблице $\cos\phi\cdot\eta=0.52$ $P_8=3\cdot U_{\varphi}\cdot I_{\varphi}\cdot\cos\phi\cdot\eta 10^{-3}=3\cdot380\cdot3\cdot380\cdot0.52\cdot10^3=1.78$ кВт при $2p=4$, в таблице $\cos\phi\cdot\eta=0.62$

$$P_4 = 3 \cdot I_{\Phi} \cdot U_{\Phi} \cdot \cos \varphi \cdot \eta 10^{-3} = 3 \cdot 6 \cdot 220 \cdot 0,62 \cdot 10^{-3} = 2,45 \text{ kBt}$$

Мощности электродвигателя близки к заводской. Электродвигатели при разном числе полюсов с отношением $^2/_1$ по схеме Даландера (\triangle/YY) предназначены для работы приблизительно с постоянной мощностью потребляемой от сети. Разница мощности на валу электродвигателей при разных числах полюсов объясняется различными коэффициентами — $\cos \varphi$ и КПД.

8. ОБМОТОЧНЫЕ ДАННЫЕ МНОГОСКОРОСТНЫХ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ НАПРЯЖЕНИЕМ 380В СЕРИИ АИР, АО2, 4А, АО, Т, ЛИФТОВЫХ, ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ ЧАСТОТЫ ТОКА С 220/380 В, 50 Гц НА НАПРЯЖЕНИЕ 36В, 200 Гц И БОЛГАРСКОГО ПРОИЗВОДСТВА СЕРИИ АО.

8.1. Данные многоскоростных электродвигателей серии

Тип	2 p	PKBT	Ι	Z	q	У
71A-4/2	4/2	0,48/0,62	1,51/1,65	36	6	10
71B-4/2	4/2	0,71/0,85	2,15/2,16	36	6	10
80A-4/2	4/2	1,1/1,5	2,9/3,58	3 6	6	10
80B-4/2	4/2	1,5/2	3,84/4,67	36	6	10
90L-4/2	4/2	2,2/2,7	5,2/5,7	36	6	10
100S-4/2	4/2	3/3,75	6,6/7,9	36	6	10
100L-4/2	4/2	4,25/4,75	8,9/9,7	36	6	10
112M-4/2	4/2	4,2/5	9,2/10,1	36	6	9
132S-4/2	4/2	6/6,7	12,5/14,5	36	6	9
132M-4/2	4/2	8,5/9,5	17/20	36	6	9
90L-8/4	8/4	0,7/1,1	2,2/2,5	36	3	5
100S-8/4	8/4	1/1,7	3,55/3,75	36	3	5
100L-8/4	8/4	1,4/2,36	4,8/5	36	3	5
112MA-8/4	8/4	1,9/3	5,6/6,8	48	4	6
112MB-8/4	8/4	2,2/3,6	6,35/8,1	48	4	6
132S-8/4	8/4	3,2/5,3	8,9/11	48	4	6
132M-8/4	8/4	4,2/7,1	11/14,6	48	4	6
160S-4/2	4/2	11/14,5	21/28	48	8	9
160M-4/2	4/2	14/17,5	27/33	48	8	9
160S-8/4	8/4	6/10	15/21	48	4	6
160M-8/4	8/4	9/13	21/25,3	48	4	6
112M-6/4	6/4		ž.	54	1,2,3	
132S-6/4	6/4			54	1,2,3	
132M-6/4	6/4			54	1,2,3	
112MA-8/6	8/6			54	1,2,3	7
112MB-8/6	8/6	•		54	1,2,3	7
132S-8/6	8/6			54	1,2,3	7
132M-8/6	8/6			54	1,2,3	7
100S-8/6/4	8/6/4	0,56/1,12/2,8		36	1,2,3	6
100L-8/6/4	8/6/4	0,71/1,2/3		36	1,2,3	6
71A-8/2E9	8/2	0,09/0,37		36	2	

АИР, напряжением 380 В

N	đ	G	D	ĺ	L	ΚΓ	соединен.	Рис.
89+89	0,35	1			346	6	\triangle/YY	1a
71 + 71	0,41	1,12			378	6	\triangle/YY	la
53 + 53	0,5	0,41			408	6	\triangle/YY	la
42 + 42	0,56	1,53			452	6	\triangle/YY	1a
37 + 37	0,63	1,88			492	6	\triangle/YY	1a
34 + 34	0,85	3,15			500	6	\triangle/YY	la
28 + 28	0,95	3,61			558	6	\triangle/YY	la
27 + 27	1	3,5			550	6	\triangle/YY	1a
25 + 25	1,12	4,9			590	6	\triangle/YY	1a
19 + 19	1,25	5,8			680	6	\triangle/YY	1a
61 + 61	0,5	1,64			412	12	\triangle/YY	2a
63 + 63	0,56	2,15			374	12	\triangle/YY	2a
50 + 50	0,67	2,6			424	12	\triangle/YY	2a
40 + 40	0,71	3			430	12	\triangle/YY	2a
32 + 32	0,8	3,45			49 0	12	Δ / YY	2a
29 + 29	0,9	3,8	•		470	12	\triangle/YY	2a
22 + 22	1,06	4,7		•	56 0	12	Δ'/YY	2a
(13+13)2	1,32	11,7	163	15 0	690	6	\triangle/YY	la
(11+11)2	1,4	12,1	163	180	800	6	\triangle/YY	la
19 + 19	1,5	8,9	180	150	585	12	\triangle/YY	2a
(14+14)2	1,18	9,7	180	210	705	12	\triangle/YY	2a
66	0,75	3,8			524	15	YYY/YYY	27
42	0,8	4,1			490	15	YYY/YYY	27
31	0,85	5,1			508	15	YYY/YYY	27
53 + 53	0,56	2,8			420	27	YYY/YYY	28
46 + 46	0,6	3,1			474	27	YYY/YYY	28
64 + 64	0,85	5			550	27	YYY/YYY	28
47+47	1	5,9			640	27	YYY/YYY	28
74 + 74	0,56	2,4			348	16	$\triangle/YY/YYY$	29
60 + 60	0,63	2,8			454	16	$\triangle/YY/YYY$	29
168 и 120	0,38 и 0,3	1,6				12	Y/YY	23

Тип	2p	РкВт	1	Z	q	У
71B-8/2E3	8/2	0,12/0,55		36	2	
80A-8/2EЭ	8/2	0,18/0,75		36	2	
80B-8/2E3	8/2	0,25/1,1		36	2	
90L-8/2E3	8/2	0,37/1,5		36	2	
71B-16/4E9	16/4	0,04/0,25		36	1	*
80A-16/4E3	16/4	0,07/0,37		36	1	
80B-16/4E3	16/4	0,12/0,55		36	1	
90L-16/4E9	16/4	0,15/0,75		36	1	

Многоскоростные электродвигатели изготовляются из унифицированной односкоростной серии АИ (АИ-Р,С), выпускаемые в настоящее время заводами и имеющие маркировку и обозначение:

АИ — асинхронный ИНТЕРЭЛЕКТРО:

Р, С — два варианта рядов мощностейувязанный к установочным размерам электродвигателей стран СЭВ, при чем с одной высотой осью вращения в варианте ряда «Р» мащность на одну ступень выше чем в ряде «С». Равенство высот оси вращения в основном достигается увеличением толщины лап;

45, 50, 63, 71, 80, 90, 100 и т.д. — высота оси вращения в мм; А, В — первая и вторая длина сердечника для высот оси до 80 мм при одинаковой длине станины;

S, M, L — малая, средняя и большая установочная длина станины и сердечника начиная с высоты оси 90 и более:

2, 4, 6, 8, 10, 12, 4/2, 8/4 и т.д. — число полюсов; ЕС — электромагнитный тормоз

При проектировании электродвигателей серии АИ по сравнению с «4А» было уделено повышению мощности за счет применения материалов повышенного класса нагревостойкости и новой холоднокатаной электротехнической стали марки 2214, а для станины и щитов качественного чугуна и алюминия, что позволило улучшить пусковые характеристики и снизить уровень шума.

Продолжение 8.1

N	d	G	D	1	Ĺ	ΚΓ	соединен.	Рис.
13 и 96	0,42 и 0,33	1,3				12	Y/YY	23
98 и 84	0,53 и 0,4	1,6				12	Y/YY	23
78 и 67	0,6 и 0,45	1,8				12	Y/YY	23
63 и 54	0,67 и 0,5	2				12	Y/YY	23
198 и 99	0,3	0,8				24	Y/YY	24
192 и 96	0,35	1				24	Y/YY	24
130 и 65	0,45	0,5				24	Y/YY	24
112 u 56	0,5	1,4	•			24	Y/YY	24

Все модефикации электродвигателей с К/З ротором выполнены закрытыми обдуваемыми и предусмотрены материалы: провод обмоточный ПЭТ(М)-155 и 180 с эмалью на основе полиэфиримидов; пазовая изоляция ПСК(ПСК-М) пленкосинтокартом (Аривсан — полиэтилентерефталат, оклеенный с двух сторон полиарелатной пленкой); пропиточный компаунд КП-50, КП-34 смесь полиэфиров отвержденных пастой перекиси бензолина; изоляционная трубка ТКСП и провод для выводов РКГМ и ПВКФ с изоляцией кремнийорганической резины в оплетке стекловолокном или фторсилоксина.

8.2. Данные многоскоростных электродвигателей серии

						
Тип	2p	Рквт	<u> </u>	Z	q	У
56A4/2	4/2	0,1/0,14	0,35/0,45	24	4	7
56B4/2	4/2	0,12/0,18	0,43/0,56	24	4	7
63A4/2	4/2	0,19/0,265	0,67/0,78	24	4	7
63B4/2	4/2	0,224/0,37	0,8/0,9	24	4	7
71A4/2	4/2	0,45/0,75	1,6/2,1	24	4	7
71B4/2	4/2	0,63/0,95	1,9/2,46	24	4	7
80A4/2	4/2	1,1/1,5	2,9/4	36	6	10
90LA4/2	4/2	1,5/2	3,8/4,4	36	6	10
90LB4/2	4/2	2/2,5	2,7/5,3	36	6	10
100\$4/2	4/2	2,65/3,4	5,8/7,1	36	6	10
100L4/2	4/2	3,2/4,2	7/8,7	36	6	10
112M4/2	4/2 4/2	4,2/5	9/11	36	6	9
132S4/2	4/2	6/6,7	12/14	36	6	9
132M4/2	4/2	8,5/9,5	17/20	36	6	9
160S4/2	4/2	11/14,5	22,4/26,4	48	8	13
160M4/2	4/2	14/17	27/31,7	48	8	13
180\$4/2	4/2	18/21	95,3/38,2	48	8	13
180M4/2	4/2	22/26,5	41/48	48	8	13
200L4/2	4/2	33,5/37	62,3/65	48	8	13
225M4/2	4/2	42,5/45	87,2/78,9	48	8	13
250S4/2	4/2	5 0/60	91,4/105,3	60	10	15
250M4/2	4/2	60/71	107,7/123	60	10	15
100L8/4	8/4	1,4/2,4	4,5/5,2	36	3	5
112MA8/4	8/4	1,9/3	5,7/6,8	48	4	6
112MB8/4	8/4	2,2/3,6	6,5/8,1	48	4	6
132S8/4	8/4	3,2/5,3	8,9/11	48	4	6
132M8/4	8/4	4,2/7,2	11/14	48	4	6
160S8/4	8/4	6/9	18,5/16,8	48	4	6
160M8/4	. 8/4	9/13	25,2/24,4	48	4	6
180M8/4	8/4	13/18	30/33,3	72	6	10
200M8/4	8/4	17/25	38,2/45,5	72	6	9

4А, напряжением 380В

N	d	G	D	Ļ	L	ΚΓ	соедин.	Рис.
243 + 243	0,21	0,46	55	47	250	6	\triangle/YY	la
216+216	0,21	0,46	56	56	276	6	\triangle/YY	1a
179 + 179	0,25	0,54	61	5 6	284	6	\triangle/YY	1a
156 + 156	0,28	0,59	61	65	305	6	\triangle/YY	ia
109 + 109	0,35	0,82	70	65	376	6	\triangle/YY	la
85 + 85	0,4	1	70	74	396	6	\triangle/YY	1a
51 + 51	0,49	1,39	84	78	440	6	\triangle/YY	1a
44 + 44	0,56	1,71	95	90	464	6	\triangle/YY	la
36 + 36	0,63	2	95	120	524	6	\triangle/YY	la
34 + 34	0,8	2,9	105	110	518	6	\triangle/YY	1a
28 + 28	0,9	3,37	105	140	<i>5</i> 78	6	\triangle/YY	1a
26 + 26	0,95	3,31	126	125	572	6	\triangle/YY	1a
24 + 24	1,18	4,96	145	115	596	6	\triangle/YY	la
(18+18)2	0,95	5,85	145	160	686	6	\triangle/YY	1a
(14+14)2	1,18	8,9	185	140	765	6	\triangle/YY	la
(11+12)2	1,06	11,4	185	180	845	6	\triangle/YY	la
(11+11)3	1,25	15	211	145	855	6	\triangle/YY	la
(9+9)3	1,4	16,8	211	185	935	6	\triangle/YY	1a
(7+7)5	1,32	21,2	238	215	1020	6	\triangle/YY	la
(6+6)6	1,4	27,2	264	200	1055	6	\triangle/YY	1a
(4+5)8	1,6	43,8	29 0	220	1175	6	\triangle/YY	la
(4+4)9	1,6	46,8	290	260	1255	6	\triangle/YY	1a
48 + 48	0,67	2,55	113	140	460	12	$-\Delta/YY$	2a
40 + 40	0,71	3,06	132	100	430	12	\triangle/YY	2a
32 + 32	0,8	3,46	132	130	490	12	\triangle/YY	2a
29 + 29	0,9	3,82	158	115	472	12	\triangle/YY	2a
22 + 22	1,06	4,62	158	160	562	12	\triangle/YY	2a
20 + 20	1,32	4,91	197	145	585	12	\triangle/YY	2a
(15+15)2	1,06	8,01	197	200	695	12	\triangle/YY	2a
(11+11)2	1,25	13,2	220	170	710	12	\triangle/YY	2a
19 + 19	1,5	15,1	250	160	685	12	$(\triangle/YY)2$	26

Тип	2p	Рквт	<u> </u>	Z	q	У
200L8/4	8/4	20/28	43,5/50,6	72	6	9
225M8/4	8/4	22,4/33,5	52,3/63,6	72	6	9
250S8/4	8/4	30/45	62,7/80,2	72	6	9
250M8/4	8/4	37/55	75,5/97,6	72	6	9
180M12/6	12/6	6,7/11	21,5/21,1	72	4	6
200M12/6	12/6	9/14	27,8/27	72	4	6
200L12/6	12/6	10/14	29,9/32,5	72	4	6
225M12/6	12/6	12,5/22	36/41,9	72	4	6
250S12/6	12/6	16/28	44/52	72	4	6
250M12/6	12/6	18,5/35,5	51,5/65,6	72	4	6,
180M8/6	8/6	13/15	28,9/29,8	72	1,2,5,6	9
200M8/6	8/6	15/18,5	32,5/35,5	72	1,2,5,6	9
200L8/9	8/6	18,5/22	39,4/42	72	1,2,5,6	9
225M8/6	8/6	22/30	<i>5</i> 1,7/ 5 9,2	72	. , ,	9
250\$8/6	8/6	30/37	64,5/70,1	72	1,2,5,6	9
250M8/6	8/6	40/55	84,5/102,8	72	1,2,5,6	9
160\$8/6	8/6	7,1/8,5	18,1/20,2	54	1,2,3	7
160M8/6	8/6	9,5/11	23,8/24,2	54	1,2,3	7
160\$6/4	6 4	7,1 8,5	16,1 17,7	54	3 3	9 9
160M6/4	6	11	23,8	54	3	9
	4	13	26,3		3	9
180M6/4	6	13		72	4	12
	4	17			4	13
200M6/4	6 4	17 22		72	4 4	12 13
100\$8/6	8/6	0,7/0,9		36	1 + 1	5
100L8/6	8/6	1/1,3		36	1+1	5
100\$6/4	6/4	1,8/2,1		36	1,2,3	6
100L6/4	6/4	2,5/2,8		36	1,2,3	6
112M6/4	6/4	2,8/3,2	8,2/7,4	36	1,2,3	6
132\$6/4	6/4	4/4,5	11/10	36	1,2,3	6
132M6/4	6/4	6/6,2	16/14	36	1,2,3	6

N	d	G	D	J	L	КГ	соедин.	Рис.
(17+17)2	1,12	16,1	250	185	735	12	(△/ YY) 2	26
(7+7)3	1,6	20,5	284	185	78 <i>5</i>	12	\triangle/YY	2a
(6+7)4	1,5	25,8	317	200	865	12	\triangle/YY	2a
(11+11)3	1,32	26,6	317	220	905	12	$(\triangle/YY)2$	2б
(15+15)2	1,06	11,3	220	170	620	18	\triangle/YY	3a
(13+13)2	1,25	12,3	250	160	595	18	\triangle/YY	3a
(11+12)3	1,12	14,3	250	185	645	18	\triangle/YY	3a
(10+11)2	1,6	17,9	284	175	685	18	\triangle/YY	3a
26 + 26	1,6	24,2	317	200	750	18	(\(\triangle \) / \(\bar{YY} \) 3	36
23 + 23	1,6	23,7	317	220	790	18	$(\triangle/YY)3$	36
(10+10)2	1,32	11	220	170	620	22	\triangle/YY	8
(10+10)3	1,18	14,5	250	160	680	22	\triangle/YY	8
(8+9)4	1,12	15	250	185	730 .	22	\triangle/YY	8
(7+7)4	1,32	19,2	284	175	770	22	\triangle/YY	8
(6+6)5	1,4	26,4	317	200	880	22	\triangle/YY	8
(5+5)6	1,4	28,8	317	240	96 0	22	\triangle/YY	8
29 + 29	1	6,8	197	145	610	33	YYY/YYY	7
21 + 21	1,18	8,1	197	200 .	720	33	YYY/YYY	7
7×2	1,18	2,51	197	145	670	9	YY/A	4
12 + 12	1,18	4,2			655	18	î	
5×2	1,32	2,62	197	200	780	9	YY/ 🛆	4
9 + 9	1,4	5,2			765	18	•	
4×3	1,25	3,1	220	145	660	9	YY/ 🛆	4
(8+8)2	1,25	4,5			695	18	a a	
3×4	1,5	5,1	250	160	740	9	YY/\triangle	4
(6+6)2	1,32	4,9			800	18	•	
210	0,47	2,61	113	110	436	18	YYY/YYY	6
166	0,5	2,81	113	140	496	18	YYY/YYY	6
148	0,53	2,3	105	110	435	15	YYY/YYY	5
114	0,63	2,81	105	140	494	15	YYY/YYY	5
102	0,63	2,62	126	125	482	15	YYY/YYY	5
90	0,85	4,2	145	115	492	15	YYY/YYY YYYYYYY	5
64	i	4,8	145	160	582	15	YYY/YYY	5

Тип	2 p	РкВт	Ι	Z	q	У
112MA8/6	8 6	1,1 1,3	3,5 3,7	54	2,3 3	6 9
112MB8/6	8 6	1,4 1,7	4,2 4,5	54	2,3 3	6 9
132S8/6	8 6	2,4 2,6	6,9 6,9	54	2,3 3	6 9
132M8/6	8 6	2,8 3,2	7,9 8,3	54 .	2,25 3	6 9
100S8/6/4	8/4 6	0,71/1,3 0,9		36	3 2	5 7 и 5
100L8/6/4	8/4 6	0,9/1,7 1,2		36	3 2	5 7 и 5
112MA8/6/4	8/4 6	1,1/1,5 1	3,3/3,5 3,6	54	4 и 5 3	7 9
112MB8/6/4	8/4 6	1,4/2,1 1,2	4/ 4 ,2 5	54	4 и 5 3	7 9
132S8/6/4	8/4 6	1,9/3,2 2,2	5,7/7,3 5,9	54	4 и 5 3	7 9
132M8/6/4	8/4 6	2,6/4,5 2,8	7,6/9,8 7,3	54	4 и 5 3	7 9
160S8/6/4	8/4 6	4/7,5 4,5	13,7/15,9 11,4	54	4 и 5 3	7 9
160M8/6/4	8/4 6	5/10 6,3	15,4/20,3 15,2	54	4 и <i>5</i> * 3	7 9
180M8/6/4	8/4 6	8/12,5 10	22,7/24,6 17,2	72	6 4	9
200M8/6/4	8/4 6	11/18,5 12	27,4/34,7 26,4	72	6 4	9 10
200L8/6/4	8/4 6	14/21	35,3/39,3 31,9	72	6 4	9 10
225M8/6/4	8/4 6	17/25 18,5	38,6/47,5 37,3	72	6 4	9 10

N	d	G	D	ļ	L	ΚΓ	соедин.	Рис.
22 + 22	0,63	1,28	132	100	340	24	Y	
35	0,63	1,15		~	438	9	Y	-
19+19	0,67	1,46	132	125	440	24	Y	
29	0,67	1,24	102		488	9	Ÿ	
15 + 15	0,85	1,92	158	115	444	24	Y	
22	0,85	1,62	150	110	512	9	Ÿ	
11 + 11	1	2,28	158	160	444	24	Y	
17	0,95	1,83	130	100	512	9	Ÿ	
64 64	0.47	1,49	113	110	400	12	\triangle/YY	2a
64 + 64 51	0,47 0,56	0,85	115	110	430	9	Y	
£0 . £0	·	1.56	112	140	460	12	^ / VV	20
$ \begin{array}{r} 50 + 50 \\ 40 \end{array} $	0,5 0,63	1,56 0,97	113	140	460 490	12 9	\triangle/YY Y	2a
	-	-	120	100	400	10	^ / WW	2
41 + 41 34	0,5 0,56	1,61 0,88	132	100	422 438	12 9	△/YY Y	2a —
	•	•	4.00	105		10	A (3737	•
34 + 34 28	0,53 0,63	1,76 1,02	132	125	472 488	12 9	\triangle/YY Y	2a
	·	·				-		
31 + 31	0,63 0,75	2,08 1,31	158	115	450 512	12 9	\triangle/YY	2a —
24	0,73	1,51			J14	,	-	
22 + 22	0,75	2,53	158	160	540	12 9	\triangle/YY	2a
18	0,85	1,56			602	y	1	
18 + 18	1	4,01	197	145	585	12	\triangle/YY	2a
15	1	2,92			670	9	I	_
14 + 14	1,12	4,72	197	200	695	12	\triangle/YY	2a
11	1,25	2,63			780	9	Y	-
11 + 11	1,32	6,72	220	170	680	12	\triangle/YY	2a
4+5	1,25	4,91			680	18	Y	
9 + 10	1,18	9,32	250	160	685	12	\triangle/YY	2a
(4+4)2	1,25	4,63			710	18	Y	
(8+8)2	1,25	9,5	250	185	735	12	\triangle/YY	2a
(3+4)3	1,4	5,41			760	18	Y	-
(8+8)2	1,4	12,2	284	175	675	12	\triangle/YY	2a
(3+4)3	1,25	6,61	-	-	785	18	Y	

Тнп	2р	РкВт	1	Z	q	У
250\$8/6/4	8/4 6	20/30 22	42,6/54,7 47,9	72	6 4	9 10
250M8/6/4	8/4 6	25/37 28	57/68,2 59,2	72	6 4	9 10
100\$8/4/2	8 4/2	0,63 1,1/1,5		36	2 и 1 6	4 и 5 10
100L8/4/2	8 4/2	0,9 1,5/2,1		36	2 и 1 6	4 и 5 10
I12M8/4/2	`8 4/2	1,1 1,9/2,2	3,8 4,7/5,,5	36	2 и 1 6	4 и 5 9
132S8/4/2	8 4/2	1,8 3/3,6	6 7,2/9,1	36	1 и 2 6	5 и 4 9
132M8/4/2	8 4/2	2,4 4,5/5 9	7,6 10/12	36	1 и 2 6	5 и 4
160\$8/4/2	8 4/2	3,8 4,25/6,3	3,8 3,25/6,3	48	2 8	6 13
160M8/4/2	8 4/2	5 7,1/9,5	5 7,1/9,5	48	2 8	6 13
100\$6/4/2	6 4/2	1 1,1/1,5		36	2 6	6 10
100L6/4/2	6 4/2	1,4 1,5/2,1		36	2 6	6 10
112M6/4/2	6 4/2	1,6 2,2/2,8	4,5 5,2/6,6	36	2 6	6 10
132\$6/4/2	6 4/2	2,8 3,6/4,2	7,3 8,1/9,9	36	2 6	6 9
132M6/4/2	6 4/2	3,8 5/6	9,6 11/13	36	2 6	6
160 S 6/4/2	6 4 /2	4,8 5,3/7,5	11,2 11,4/14,7	36	3	6 13
160M6/4/2	6 4/2	6,7 7,5/10,5	14,8 15,6/21,2	36	3	6 13

		<u> </u>						
N	d	G	D	Ļ	L	ΚΓ	соедин.	Рис.
(7+7)3 (2+3)4	1,32 1,32	16,2 7,91	317	200	86 <i>5</i> 890	12 18	△/YY Y	2a —
(11+11)2 (2+3)4	1,25 1,5	15,9 9,91	220	220	905 930	12 18	(△/ YY)2 Y	2б —
71 37+37	0,63 0,47	1,43 1,18	105	110	407 558	12 6	Y △/YY	 1a
57 29 + 29	0,67 0,53	1,55 1,32	105	140	467 618	12 6	Y △/ YY	— la
55 30+30	0,67 0,56	1,31 1,35	126	125	446 572	12 6	<i>Y</i> △/ <i>YY</i>	 la
46 25 + 25	0,9 0,75	2,12 2,11	145	115	440 596	12 6	<i>Y</i> △/ <i>YY</i>	_ 1a
$\begin{matrix} 34 \\ 18+18 \end{matrix}$	1 0,85	2,33 2,36	145	160	530 686	12 6	Y △/ YY	la
59 31 + 31	1,18 1	3,71 4,02	185	140	555 780	12 6	<i>Y</i> △/ <i>YY</i>	<u> —</u> 1а
$21 \\ 12 + 13$	1,32 1,18	4,01	185 5,12	180	63 <i>5</i> 860	12 6	<i>Y</i> △/ <i>YY</i>	— 1а
48 37 + 37	0,71 0,47	1,36 1,18	105	110	428 558	9 6	Y △/ YY	la
$37 \\ 29 + 29$	0,85 0,53	1,6 1,32	105	140	448 618	9 6	Y △/ YY	la
$\frac{41}{30 + 30}$	0,67 0,63	1,33 1,71	126	125	482 572	9 6	Y △/YY	_ la
34 25 + 25	0,9 0,85	1,76 2,65	145	115	490 596	9 6	<i>Y</i> △/ <i>YY</i>	- la
25 19+19	1,06 0,95	2,2 2,91	145	160	580 686	9 6	<i>Y</i> △/ <i>YY</i>	— 1а
12 + 12 15 + 15	1,18 1,12	3,11 4,43	185	140	550 780	18 6	Y △/ YY	la
9+9 12+12	1,4 1,18	3,82 4,91	185	180	630 860	18 6	Y \(\triangle \forall YY \)	 1a

Продолжение 8.2.

Тип	2p	РкВт	I	Z	q	У
100S8/6/4/2	8/6 4/2	0,5/0,63 0,9/1,1		36	1 + 1 6	5 10
100L8/6/4/2	8/6 4/2	0,71/0,85 4/6,7		36	1+1 6	5 10
160M12/8/6/4	12/6 8/4	1,8/4,25 4/6,7	12,2/9,5 14,3/14,4	54	3 4	<i>5</i> 7
180M12/8/6/4	12/6 8/4	3/6 5/8	10,2/12,2 12,6/1 <i>5</i> ,6	72	4 6	7 10
200M12/8/6/4	12/6 8/4	5/8,5 8/12	16/17,2 20,8/23,7	7 2	4 6	6 9
200L12/8/6/4	12/6 8/4	6/10,5 10/15	19,9/20,9 24,7/28,8	72	4 6	6 9
225M12/8/6/4	12/6 8/4	7,1/13 12,5/20	22,5/44,8 34/38,2	72	4 6	6 9
250S12/8/6/4	12/6 8/4	9/18,5 17/26,5	31,6/40,3 43,8/57,4	72	4 6	6 9
250M12/8/6/4	12/6 8/4	12/24 22/30	36,7/46,6 49,7/55,9	72	4 6	6 9

Электродвигатели новой серии 4А — закрытого исполнения и 4АН — открытого исполнения в настоящее время сняты с выпуска.

На основе 4 серии разработаны и выпускаются электродвигатели серии АИ.

Обе серии имеют идентичное обозначение и маркировку.

Продолжение 8.2.

N	d	G	D	j	L	КГ	соедин.	Рис.
60 Ú60	0,45	1,51	. 113	110	436	18		6
69 + 69 $39 + 39$	0,43	1,01	. 115	110	518	6	\triangle/YY	la
<i>54</i> + <i>54</i>	0,5	1,82	113	140	436	18		6
31 + 31	0,45	1,02	. 20		518	6	\triangle/YY	la
21 + 21	0,8	3,2	197	200	630	18		3a
14 + 14	0,9	3,01			695	12	\triangle/YY	3a
17+17	1	5,5	220	170	635	18	\triangle/YY	3a
12 + 12	1,12	5,4			700	12	Δ/YY	2a
15 + 15	1,18	6,3	250	160	595	18	\triangle/YY	2a
10 + 10	1,4	6,9			685	12	\triangle/YY	2a
12 + 13	1,32	7,2	250	185	645	18	\triangle/YY	3a
9+9	1,5	7,2			735	12	\triangle/YY	2a
12 + 12	1,4	7,91	284	177	655	18	\triangle/YY	3a
15 + 15	1,25	9,2			765	12	\triangle/YY	2a
(10+10)2	1,18	10,7	317	202	750	18	\triangle/YY	3a
(7+7)2	1,4	12,1			865	12	\triangle/YY	2a
(8+8)2	1,32	11,2	317	222	790	18	\triangle/YY	3a
(6+6)2	1,5	12,5			905	12	\triangle/YY	2a

8.3. Данные многоскоростных электродигателей серии АО2,

Тип	2p	P _{KBT}	1	Z	q	U
AO2-31-4/2	4/2	1,8/2,3	4,5/5,3	36	6	10
AO2-32-4/2	4/2	2,3/2,9	5,4/6,2	36	6	10
AO2-31-6/4 П.М.	6 4	0,75 1,1	2,4 2,7	36	2 3	6 9
AO2-32-6/4 Π.Μ.	6 4	1,1 1,6	3,2 3,8	36	2 3	6 9
AO2-31-6/4 П.Р.	6 4	0,9 0,9	2,6 2,2	36	2 3	6 9
AO2-32-6/4 П.Р.	6 4	1,2 1,2	3,4 2,9	36	2 3	6 9
AO2-31-6/4/2	6 4/2	0,75 0,9/1,2	2,4 2,5/2,9	36	2 6	6 10
AO2-32-6/4/2	6 4/2	1,1 1,3/1,7	3,3 3,3/3,8	36	2	6 10
AO2-41-4/2 AO2-42-4/2	4/2 4/2	3,3/4,1 4,7 · 5,5	7,2/8,7 9,6/11	36 36	6	10 10
АОЛ2-11-4/2	4/2	0,45/0,6	1,4/1,5	24	4	7
АОЛ2-21-4/2	4/2	0,7/0,9	3/3	2 4	4	7 7
АОЛ2-22-4/2	4/2	1/1,4	3,6/3,2	24	4	7
АОЛ2-31-6/4/2	6 4/2	0,75 0,9/1,2	2,4 2,5/2,93	36	2 6	6 10
АОЛ2-32-6/4/2	6 4/2	1,1 1,3/1,7	3,27 3,3/3,39	36	2 6	6 10
AO2-11-4/2 AO2-12-4/2	4/2 4/2	0,45/0,6 0,6/0,85	1,4/1,5 1,7/2,1	24 24	4 4	7 7
AO2(Л)-21-4/2 AO2-22-4/2	4/2 4/2	1/1,3 1,4/1,9	3/3 3,6/3,2	24 24	4	7 7
AO2-71-4/2 AO2-72-4/2	4/2 4/2	15,5/19,5 19/24,5	32/38,5 38/47,5	36 36	6 6	10 10
AO2-81-4/2 AO2-82-4/2	4/2 4/2	32/38 38/45	58,9/69,5 68,7/80,7	48 48	8	13 13

напряжением 380В.

N	d	G	D	1	L	КГ	соедин.	Рис.
43 + 43	0,75	3	112	88	490	6	\triangle/YY	la
35 + 35	0,85	3,4	112	115	544	6	\triangle/YY	la
• 67	0,6	1,24	112	88	410	9	Y	
<i>5</i> 2	0,71	1,5			466	6	Y	
52	0,71	1,5	112	115	464	9	Y	
41	0,8	1,64			520	6	Y	
67	0,67	1,46	112	88	410	9	Y	
55	0,63	1,28			466	6	Y	
52	0,71	1,61	112	115	464	9	Y	
45	0,67	1,45			520	6	Y	
68	0,56	1,18	112	88	410	9	Y	
50 + 50	0,5	1,52			466	6	\triangle/YY	la
52	0,67	1,41	112	115	464	9	Y	
39 + 39	0,56	1,66			520	6	\triangle/YY	la
33 + 33	1,04	5,56	133	110	606	6	\triangle/YY	1a
25 + 25	1,12	6,4	133	148	682	6	\triangle'/YY	la
143 + 143	0,35	1,2	80	54		6	\triangle/YY	la
100 + 100	0,5	1,8	94	70		6	\triangle/YY	la •
79 + 79	0,56	2,15	94	97		6	\triangle/YY	la
74	0,53	1,1	112	90		9	Y	_
<i>56</i> + <i>56</i>	0,47	1,62				6	\triangle/YY	la
52	0,67	1,41	112	117		9	Y	
39 + 39	0,56	1,72				6	\triangle/YY	la
125 + 125	0,38	1,16	80	52		6	\triangle/YY	la
110 + 110	0,42	1,26	80	65		6	\triangle/YY	la
88 + 88	0,53	1,87	94	70		6	\triangle/YY	la
67 + 67	0,63	2,18	94	95		6	\triangle/YY	la
(12+12)3	1,4	17,4	214	165		6	\triangle/YY	1a
(10+10)3	1,6	19,4	214	205		6	\triangle/YY	la
(7+ 7) 5	1,5	27,6	247	190		6	\triangle/YY	1a
(6+6)6	1,5	30,4	247	245		6	\triangle/YY	la

Тип	2р	РкВт	Į	Z	q	У
AO2-81-8/4	4/2	19/28	41,6/51,9	72	6	10
A02-41-8/4	8/4	1,6/2,5	40/54	26	2	<u>_</u>
A02-42-8/4	8/4	2,3/3,9	4,9/5,4 7/8,1	36 3 6	3 3	5 5 •
	·	-			•	J
AO2-41-6/4	6	1,8	4,7	36	2	6
П.Р.	4	1,8	4		3	9
102-42-6/4	6	2,4	6,1	36	2	6
П.Р.	4	2,4	5,2		3	ğ
AO2-41-6/4	6	1.6	4.2	26	2	
П.М.	4	1,6 2,3	4,2 5,2	36	2 3	6 9
	-	-,-	~, ~		•	,
AO2-42-6/4	6	2,1 3	5,2	36	2	. 6
П.М.	4	3	64	_	3	9
AO2-41-6/4/2	6 .	1,7	12	36	2	c
	4/2	2/2,4	4,3 4,7/55	.50	2 6	6 10
	-	, , ,	-,-,-		v	*0
AO2-42-6/4/2	6	2,1	5,3	36	2	6
•	4/2	2,4/2,9	5,5/6,4		6	10
AO2-51-4/2	4/2	6,1/7,3	12,9/15,1	36	6	10
AO2-52-4/2	4/2	8,3/10,2	17,2/20,2	36	6	10
AO2-51-6/4	6	3,1	7,8	36	2	6
П.М.	4	4,7	10,1	- •	3	· ğ
102 52 7 /4		4.5	• •	24	^	
AO2-52-6/4 Π.Μ.	6 4	4,5 6,7	11 14	36	2 3	6 9
A A.IVI.	7	U, I	14		J	9
AO2-51-6/4	6	3,7	9	3 6	.2	6
П.Р.	4	3,7	8,2		3	9
AO2-52-6/4	6	4,7	11	36	2	6
П.Р.	4	4, 7	10,1	30	3	ğ
		-	•			
AO2-51-8/4	8/4	3/4,8	8,95/10,5	36	3	5
AO2-52-8/4	8/4	4,1/6,6	12,1/14,2	36	3;	5
AO2-51-6/4/2	6	3	7,6	36	2	6
• •	4/2	3,3/4	8,25/9,1		6	9
AO2-52-6/4/2	6	4	10	36	2	6
1104-34-0 7 L	4/2	4,5/5,7	9,8/12,3	50	6	9
				_		
AO2-61-4/2	4/2	8,5/10	18/20	36	6	10
AO2-62-4/2	4/2	11,5/14,5	24/28,6	36 .	6	10

N	d	G	D	L	L	ΚΓ	соедин.	Рис.
(8+8)3	1,5	22,5	285	190		12	\triangle/YY	2a
<i>54</i> + <i>54</i>	0,85	4,55	144	110	474	12	\triangle/YY	2a
40 + 40	0,95	5,25	144	148	550	12	\triangle/YY	2a
47	0,95	2,84	133	110	508	9	Y	
41	0,85	2,11		•	580	6	Y	
35	1,12	3,33	133	148	584	9	Y	
31	0,9	2,15			656	6	Y	
49	0,85	2,38	133	110	508	9	Y	
37	0,95	2,55			580	6	Y	
38	0,95	2,66	133	148	584	9	Y	
29	1,12	3,11	100	- 10	656	6	Y	
49	0,85	2,38	133	110	508	9	Y	
35 + 35	0,71	2,62	100	110	606	6	\triangle/YY	1a
38	0,85	2,66	133	148	584	9	Y	
30 + 30	0,75	2,91	103	140	682	6	\triangle/YY	1a
22 + 22	1,5	9	158	135	718	6	\triangle/YY	1a
22+22 $(18+18)2$	1,18	10,8	158	170	788	6	\triangle/YY	la
35	1,18	3,73	158	135	574	9	Y	
23	1,16	4,17	X.50	100	676	6	Ÿ	
26	1,4	4,18	158	170	644	9	Y	
19	1,6	4,73	150	170	746	6	Ÿ	
33	1 4	4,4	158	135	574	9	Y	
25	1,4 1,25	3,38	150	100	676	6	Ÿ	
27	1 6	4,98	158	170	644	9	Y	
27 20	1,5 1,4	3,73	130	170	746	6	Ÿ	
26 + 26	1 12	6.5	173	135	572	12	\triangle/YY	2a
$36 + 36 \\ 27 + 27$	1,12 1,32	6,5 7,8 <i>5</i>	173	190	672	12	\triangle /YY	2a
25	1 10	3,73	158	135	574	9	Y	
$\frac{35}{28+28}$	1,18 0,95	3,75 4,46	130,	100	718	6	\triangle/YY	1a
28	1,4	4,18	158	170	644	. 9	Y	
22 + 22	1,06	4,8	2.50	4 / V	788	6	Δ/YY	1a
· (18+18)2	1,32	12,1	180	138	772	6	\triangle/YY	ia
(15+15)2	1,32	12,1	180	168	832	6	\triangle/YY	la

Тип	2 p	Рквт	Ι	Z	q	У
AO2-61-8/4	8/4	5,5/8,5	13,7/17,3	54	4 и 5	7
AO2-62-8/4	8/4	7/10,5	17,1/21	54	4 и 5	7
AO2-61-12/6	12/6	3,2/6	12,5/13	54	3	7
AO2-62-12/6	12/6	3,8/7,5	14,7/15,4	54	3	7
AO2-61-8/6/4	8/4 6	3,8/6 4,8	10,25/12,6 11,5	54	4 и 5 3	7 7
AO2-62-8/6/4	8/4 6	4,6/7,5 5,7	12,8/15,35 12,6	54	4 и 5 3	7 7
AO2-61-12/8/6/4	12/6 8/4	$\frac{1,6}{3,2}$ $\frac{3,2}{5}$	7/7,2 8,7/10,6	54	3 4 и 5	7 7
AO2-62-12/8/6/4	12/6 8/4	2/4,6 4/6,5	8,45/10,15 10,6/13,5	54	3 4 и 5	7 7
AO2-71-8/4	8/4	10/14,5	22,6/31,6	54		4 и 5
AO2-72-8/4	8/4	13,5/19,5	30,5/19,5	54 54	4 и 5 3	7 5
AO2-71-12/6	12/6	6,4/11	20,8/22,1	54	3	J
AO2-82-8/4	8/4	24/34	51,8/61,7	72 73	6 6	10 10
AO2-91-8/4	8/4	34,4/50,6	68/90,8	72	U	10
AO2-92-8/4	8/4	46,8/65,4	91,2/115,2	72	6	10
AO2-72-12/6	12/6	7,5/14	28,4/30,1	54	3	5
AO2-81-12/6	12/6	10/19	32,1/36,8	72	4	7
AO2-82-12/6	12/6	14/25	44,4/47,9	72	4	7
AO2-91-12/6	12/6	22/35,8	53/67,2	72	4	7 7
AO2-92-12/6	12/6	29,5/53,3	71/99,3	72	4	7
AO2-71-8/6/4	8/4	7,1/10,5	17,5/21,2	54	4 и 5	7 7
AG2-/1-6/0/4	6	8,3	17,9		3	7
100 70 8/6/4	8/4	9,2/13,5	22,4/27	54	4 и 5	7
AO2-72-8/6/4	6	10,7	22,8		3	7
400 01 0/6/4	Q /Λ	13/19	31/36,9	72	6	10
AO2-81-8/6/4	8/4 6	15	30,5		4	10
	O / A	17/25	36,2/47,4	72	6	10
AO2-82-8/6/4	8/4 6	20	39,2	, –	4	10
		04 <i>P</i> 010	49,3/48	72	6	10
AO2-91-8/6/4	8/4 6	24/31,9 26	51,4	-	4	10

N	d	G	D	j	L	ΚГ	соедин.	Рис.
20 + 20 $15 + 15$	1,5 1,6	9,85 10,35	206 206	153 193	600 680	12 12	\triangle/YY \triangle/YY	2a 2a
25 + 25 $21 + 21$	1,32 1,4	8,8 9,9	206 206	153 193	532 612	18 18	△/YY △/YY	3a 3a
20 + 20 $17 + 17$	1,06 0,96	5,48 3,71	206	153	600	12 18	△/ YY (Y)2	2a
17+17 15+15	1,18 1,06	6,52 4,36	206	193	680	12 18	\triangle/YY (Y) 2	2a
31 + 31 $22 + 22$	0,8 0,9	4,16 415	206	153	532 0,6	18 12	\triangle/YY \triangle/YY	3a 2a
24 + 24 17 + 17	0,9 1,06	4,75 4,92	206	193	612 680	18 12	\triangle/YY \triangle/YY	3a 2a
(14+14)2 (12+12) (18+18)2	1,32 1,5 1,18	12,8 16,3 11,6	245 245 245	168 208 168	706 786 632	12 12 18	\triangle/YY \triangle/YY \triangle/YY	2a 2a 3a
(6+6)4 (5+5)5	1,5 1,6	26,4 34,7	285 334	260 240		12 12	\triangle/YY \triangle/YY	2a 2a
(4+4)6 (14+14)2	1,6 1,4	40 14,7	354 245	330 205		12 18	\triangle/YY \triangle/YY	2a 3a
(11+11)2 (8+8)3	1,6 1,5	19,7 23	285 285	190 260		18 18	\triangle/YY \triangle/YY	3a 3a
(7+8)4 (5+6)5	1,5 1,6	28,2 36	334 334	240 330		18 18	\triangle/YY \triangle/YY	3a 3a
15+15 (7+7)2	1,4 1,16	7,9 4, 9	245	165		12 18	\triangle/YY Y	2a
12+12 $(5+5)2$	1,6 1,32	8,4 4,8	245	205		12 18	\triangle/YY Y	2a
(8+8)2 $(4+4)2$	1,4 1,6	12,3 6,85	285	190		12 18	△/YY Y	2 a
(7+7)2 (3+3)4	1,5 1,32	12,4 8,6	285	260		12 18	\triangle/YY Y	2a
(6+6)3 (8+8)2	1,5 1,25	19,6 12,9	334	240		12 18	\triangle/YY	2a

. Продолжение 8.3.

Тип	2p	Рквт	I	Z	q	У
AO2-92-8/6/4	8/4	32,7/48	65,9/66,5	72	6	10
	6	36,2	92,1		4	10
AO2-71-12/8/6/4	12/6	3,3/5,8	12,6/12,2	54	3 ·	5
, , ,	8/4	5,8/8,6	14,5/17,9		4 и 5	7
AO2-72-12/8/6/4	12/6	4,2/8,5	15,5/17,5	54	3	5
	8/4	7,5/12	18,3/23		.4 и 5	7
AO2-81-12/8/6/4	12/6	5,6/12	18,6/23,8	72	4	7
, , ,	8/4	9/15	21,6/27,9		6	10
AO2-82-12/8/6/4	12/6	8/15	24,3/29,5	72	4	7
, , ,	8/4	13/20	29,9/38,2		6	10
AO2-91-12/8/6/4	12/6	13,2/22,6	35,8/43,5	72	4	7
	8,4	19,9/27,7	40,5/52,2		6	10
AO2-92-12/8/6/4	12/6	18,9/32,4	40/61,7	7 2	4	7
	8/4	26,6/39,1	55/72,9		6	10

Продолжение 8.3

N	d	G	D	J	L	КГ	соедин.	Рис.
(4+4)4 $(6+6)2$	1,6 1,5	23 15,1	334	330		12 18	\triangle/YY	2a
(U T U) 2	1,3	1.3,1				10	4	
23 + 23	1	5,3	245	165		18	\triangle/YY	3a
16 + 16	1,18	6				12	\triangle/YY	2 a
17 + 17	1,18	6,2	245	205		18	\triangle/YY	3a
13 + 13	1,32	6,75				12	Δ'/YY	2a
13 + 13	1,5	9,85	285	190		18	\triangle/YY	3a
9+9	1,5	8,35				12	\triangle/YY	2a
10 + 10	1,6	11	285	260		18	\triangle/YY	3a
(7+7)2	1,25	10,5		-		12	\triangle/YY	2a
(8+8)2	1,4	14	334	240		18	\triangle/YY	3 a
(6+6)2	1,6	16,4				12	\triangle/YY	2a
(6+6)2	1,6	17,2	334	330		18	\triangle/YY	3a
(5+5)3	1,4	17,9				12	\triangle/YY	2a

8.4. Данные многоскоростных электродвигателей серии

Тип	2p	Рквт	I	Z	q	У
AO-31-4/2	4/2	0,45/0,6	1,5/1,7	24	4	6
AO-32-4/2	4/2	0,75/1	2/2,4	24	4	6
AO-41-4/2	4/2	1,3/1,7	3,2/4	36	6	9
AO-42-4/2	4/2	2,1/2,8	4,8/6,3	36	6	9
AO-41-6/4	6	0,6	2	36	2	6
П.М.	4	ĺ	2,8		3	9
AO-42-6/4	6	1	2,9	36	2	6
П.М.	4	1,7	4,5	~~	3	9
AO-41-6/4	6	0,8	2,4	36	2	6
П.Р.	4	0,8	2,4		3	9
AO-42-6/4	6	1,3	3,6	36	2.	6
П.Р.	4	1,3	3,6		3	ğ
AO-41-8/4	8/4	0,3/0,5	1,11/1,21	36	3	5
AO-42-8/4	8/4	0,6/1	2,02, 2,27	36	3	5
AO-41-6/4/2	6	0,6	2	36	2	6
11 0/ 1/2	4/2	0,75/1	2,2/2,7	30	6	9
AO-42-6/4/2	6	1	3,1	36	2	6
	4/2	1,3/1,7	3,5/4,3	30	6	9
AO-51-4/2	4/2	3,2/4,2	7,1/9,1	36	6	9
AO-52-4/2	$\frac{1}{4}/\frac{1}{2}$	5,2/7	11/14,9	36	6	9
AO-51-6/4	6	1,7	4 ,7	36	2	6
П.М.	4	2,8	6,6		3	9
AO-52-6/4	6	2,8	7,5	36	2	6
П.М.	4	4,5	10,3	•	3	9
AO-51-6/4	6	2,1	5.5	36	2	6
П.Р,	4	2,1	5,5 5,4	~	3	9
AO-52-6/4	6	3,2	7,9	36	2	6
П.Р.	4	3,2	7,8	~ ···	3	9
AO-51-8/4	8/4	1,1/1,7	3,42 / 3, 76	36	3	5
AO-52-8/4	8/4	2/3	5,87/6,35	36	3	5

А, АО, напряжением 380В.

N	đ	G	D	1	L	ΚΓ	соедин.	Рис.
107 + 107	0,38	1,08	89	64	374	6	\triangle/YY	la
80 + 80	0745	1,27	89	100	446	6	\triangle/YY	la
54 + 54	0,63	2,58	112	75	460	6	\triangle/YY	1a
37 + 37	0,8	3,18	112	115	540	6	\triangle/YY	la
76	0,5	0,94	112	75	370	9	Y	
54	0,63	1,3			440	6	Y	
54	0,63	1,27	112	115	450	9	Y	
35	0,8	1,56			520	6	Y	
76	0,56	1,25	112	75	370	9	Y	
54	0,53	0,92			440	6	Y	
54	0,71	1,7	112	115	450	9	Y	
35	0,63	1			520	6	Y	
125 + 125	0,38	1,9	112	75	370	12	\triangle/YY	2a
78 + 78	0,5	2,5	112	115	450	12	\triangle/YY	2a
76	0,5	0,94	112	75	370	9	Y	_
55 + 55	0,4	1,19			460	6	\triangle/YY	la
54	0,63	0,85	112	115	450	9	Y	_
37 + 37	0,5	1,32			540	6	\triangle/YY	la
33 + 33	1,06	6,14	152	90	600	6	\triangle/YY	la
22 + 22	1,32	7,4	152	140	700	6	\triangle/YY	la
48	0,85	2,26	152	90	470	9	Y	
34	1,12	3,28			<i>5</i> 80	6	Y	
32	1,06	2,85	152	140	<i>5</i> 70	9	Y	
22	0,95	3,67			680	6	¥	
48	1	3,03	152	90	470	9	Y	
34	0,95	2,28			<i>5</i> 80	6	Y	
32	1,25	3,71	152	140	570	9	Y	
22	1,18	2,68			680	6	Y	
69 + 69	0,75	4,66	152	90	460	12	\triangle/YY	2a
45 + 45	0,95	6,2	152	140	560	12	\triangle/YY	2a

Продолжение 8.4.

Тип	2p	Рквт	I	Z	q	У
AO-51-6/4/2	6 4/2	1,7 2,1/2,8	4,9 5,1/6,7	36	2 6	6 9
AO-52-6/4/2	6 4/2	2,8 3,5/4,5	7,7 7,9/10,3	36	2 6	6 9
A-61-4/2 A-62-4/2	4/2 4/2	7,5/10 10,5/14	16,6/20,1 22,8/27,8	36 36	6 6	10 10
AO-61-4/2 AO-62-4/2	4/2 4/2	7,5/10 10,5/14	15,9/19,9 22/27,5	36 36	6 6	9 9
A-61-8/4 A-62-8/4	8/4 8/4	3,5/5 5/7	8/9,8 11,6/13,6	54 54	4 и 5 4 и 5	7 7
AO-62-8/4 AO-63-8/4	8/4 8/4	3 5/5 5/7	8,1/9,8 11,5/13,6	54 54	5 и 4 4 и 5	7 7
A-61-12/6 A-62-12/6	12/6 12/6	2/3,5 3/5	6,9/7,5 10/10,5	54 54	3 3	5 5
AO-61-12/6 AO-62-12/6	12/6 12/6	2/3,5 3/5	6,5/7,5 9,4/10,5	54 54	3	5 5
A-61-8/6/4	8/4 6	2,5/3,5 3	6,9/7,7 6,7	54	4 и 5 3	7 7
A-62-8/6/4	8/4 6	3,5/5 4,5	9,2/10,6 9,7	54	4 и 5 3	7 7
AO-62-8/6/4	8/4 6	2,5/3,5 3	6,8/7,7 6,8	54	4 и 5 3	7 7
AO-63-8/6/4	8/4 6	3,5/5 4, 5	9/10,6 9,8	54	4 и 5 3	7 7
A-61-12/8/6/4	12/6 8/4	1,3/2,5 2/3	5,2/5,8 6,2/6,8	54	3 4 и 5	4 7
A-62-12/8/6/4	12/6 8,4	1,7/3,2 2,4/4	6,2/7,2 . 7/8,8	54	3 4 и 5	5 7
AO-62-12/8/6/4	12/6 8/4	1,3/2,5 2/3	5/5,8 6/7	54	3 4 и 5	5 7

	<u> </u>	···-					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
N	<u> </u>	G	<u> </u>	,	L	KΓ	соедин.	Рис.
48	0,85	2,1 3	152	90	470	9	Y	
34 + 34	0,75	3			600	6	\triangle/YY	la
31	1,06	2,77	152	140	570	9	Y	
24 + 24	0,9	3,65			700	6	\triangle/YY	1a
23 + 23	1,6	11,5	200	75	730	6	\triangle/YY	1a
(17+17)2	1,32	11,82	200	100	780	6	\triangle/YY	la
19 + 19	1,8	11,2	200	100	730	6.	\triangle/YY	la
(15+15)2	1,4	11,95	200	135	800	6	\triangle/YY	la
33 + 33	1,18	8,83	230	75	500	12	\triangle/YY	2a
25 + 25	1,32	9,93	230	100	550	12	\triangle/YY	2a
27 + 27	1,32	10,3	230	100	550	12	\triangle/YY	2a
20 + 20	1,5	11,36	230	135	620	12	\triangle/YY	2a
45 + 45	0,95	7,12	230	75	430	18	\triangle/YY	3a
34 + 34	1,18	8,75	230	100	480	18	\triangle/YY	3a
39+ 39	1,06	8,5	230	100	480	18	\triangle/YY	3a
29 + 29	1,18	9,51	230	135	550	18	\triangle/YY	3a
34 + 34	0,8	4,23	230	75	500	12	\triangle/YY	2a
16 + 16	1,12	4,24			520	18	Y	
25 + 25	0,95	4,7	230	100	550	12	\triangle/YY	2a
11 + 12	1,32	4,5			570	18	Y .	
30 + 30	0,8	4,1	230	100	550	12	\triangle/YY	2
15 + 15	1,18	4,84			570	18	Y	
22 + 22	0,95	5,26	230	135	620	12	\triangle/YY	2a
11 + 11	1,4	5,36			640	18	Y	
50+50	0,67	3,5	230	75	400	18	\triangle/YY	3a
33 + 33	0,71	3,8			520	12	\triangle/YY	2a
39 + 39	0,8	4,5	230	100	480	18	\triangle/YY	3a
27 + 27	0,8	3,88			570	12	\triangle/YY	2a
41 + 41	0,71	3,98	230	100	480	18	\triangle/YY	3a
28 + 28	0,71	3,22		~~~	570	12	\triangle/YY	2a

Продолжение 8.4.

Тип	2p	Рквт	1	Z	q	У
AO-63-12/8/6/4	12/6	2/3,5	7,1/7,7	54	3	5
	8/4	3/4,5	8,4/10		4 и 5	7
A-71-8/4	8/4	7/10	16/19	54	4 и 5	7
A-72-8/4	8/4	10/14	22,5/27	54	4 и 5	7
AO-72-8/4	8/4	7/10	16,2/21,6	54	4 и 5	7
AO-73-8/4	8/4	10/14	22,4/26,3	54	4 и 5	7
A-71-12/6	12/6	4, 5/7	14/14,4	54	3	5
A-72-12/6	12/6	6,5/10	19,5/20,3	54	3	5
AO-72-12/6	12,6	4,5/7	13,7/14,4	54	3	5
AO-73-12/6	12,6	6,5/10	19/20,5	54	3	5
A-71-8/6/4	8/4	5/7	12,5/14,3	54	4 и 5	6
-	. 6	6,5	13,8		3	7
A-72-8/6/4	8/4	7/10	16,5/20,4	54	4 и 5	6
	6	9	18,8		3	7
AO-72-8/6/4	8/4	5 /7	12,2/14,3	54	4 и 5	7
	6	6,5	13,7		3	7
AO-73-8/6/4	8/4	7/10	16,2/20	54	4 и 5	7
	6	9	18,3		3	7
A-71-12/8/6/4	12/6	3/5	10,1/10,7	54	3	5
	8/4	4/6,5	11,1/13,8		4 и 5	7
A-72-12/8/6/4	12/6	4/7	13/14,6	54	3	5
	8/4	6/9	16/18,4		4 и 5	7
AO-72-12/8/6/4	12/6	3/5	10,5/10,5	54	3	5
	8/4	4/6,5	12/13,7		4 и 5	7
AO-73-12/8/6/4	12/6	4/7	13,7/14,2	54	3	5
	8/4	6/9	17/18,5		4 и 5	7
A-81-8/4	8/4	14/20	31,4/37,5	72	6	9
A-82-8/4	8/4	20/28	43,7/52	72	6	9
AO-82-8/4	8/4	14/20	30,5/37,2	72	6	9
AO-83-8/4	8/4	20/28	43/51,5	72	6	9

N	d	G	D	Ļ	L ·	ΚΓ	соедин.	Рис.
30 + 30 $21 + 21$	0,8 0,85	4,31 3,88	230	135	550	18 12	\triangle/YY \triangle/YY	3a 2a
(22+22)2 (16+16)2	1,12 1,32	13,7 14,9	260 260	100 135	620 690	12 12	\triangle/YY \triangle/YY	2a 2a
17+17 $13+13$	$1,18+1,25 \\ 1,4+1,5$	14 17,6	260 260	135 185	690 790	12 12	\triangle/YY \triangle/YY	2a 2a
31 + 31 $23 + 23$	1,4 1,6	13 14,2	260 260	100 135	540 610	18 18	\triangle/YY \triangle/YY	3a 3a
25 + 25 $18 + 18$	1,5 1,18+1,25	14 15,3	260 260	135 185	610 710	18 18	\triangle/YY \triangle/YY	3a 3a
$24 + 24 \\ 10 + 11$	1,06 1,6	6,18 6,5	260	100	690 630	12 18	△/YY Y	2a
17+17 $(8+8)2$	1,32 1,32	7,9 7,9	260	135	680 700	12 18	△/YY Y	2a
20+20 $(9+9)2$	1,12 1,18	7,14 7,2	260	135	680 700	12 18	\triangle/YY	2a
15+15 7+7	1,25 1,32 + 1,4	7,5 8,64	260	185	780 800	12 18	\triangle / YY	2a
32 + 32 $22 + 22$	1 1	6,84 5,52	26 0	100	530 630	18 12	\triangle/YY \triangle/YY	3a 2a
24 + 24 16 + 16	1,18 1,18	7,74 6,48	260	135	600 700	18 12	\triangle/YY \triangle/YY	3a 2a
26+26 17+17	1,06 1,12	7,04 5,82	260	135	600 700	18 12	\triangle/YY \triangle/YY	3a 2a
20 + 20 $13 + 13$	1,25 1,25	9 6,72	260	185	700 800	18 12	\triangle/YY \triangle/YY	3a 2a
21 + 21 $(16 + 16)2$	1,6 1,32	20,6 25	300 300	130 180	770 870	12 12	$(\triangle/YY)2$ $(\triangle/YY)2$	2б 2 б
9+8 (6+6)2	1,7 + 1,8 1,4 + 1,5	24,4 28,1	300 300	180 250	870 1010	12 12	\triangle/YY \triangle/YY	2a 2a

Тип	2p	Рквт	I	Z	q	У
A-81-12/6	12/6	9/14	27,4/28	72	4	6
A-82-12/6	12/6	12,5/20	36/39,7	72	4	6
AO-82-12/6	12/6	9/14	25,7/27,8	72	4	. 6
AO-83-12/6	12/6	12,5/20	35,2/39,2	72	4	6
A-81-8/6/4	8/4	10/14	23,3/28	72	, 6	9
	. 6	12,5	26		4	10
A-82-8/6/4	8/4	14/20	32/39,8	7 2	6	9
	6	18	37,2		4	10
AO-82-8/6/4	8/4	10/14	22,6/28	7 2	6	9
, -	6	12,5	24,8		4	10
AO-83-8/6/4	8/4	14/20	31,3/39	72	6	9
* *	. 6	18	35,4		4	10
A-81-12/8/6/4	12/6	6/10	18,6/20	72	4	. 6
. , ,	8/4	8,5/12,5	21,4/25		6	9
A-82-12/8/6/4	12/6	8/14	23,8/27,5	72	4	6
	8/4	11/18	27,2/35,6		6	9
AO-82-12/8/6/4	12/6	6/10	19,7/20	72	4	6
	8/4	8,5/12,5	23,5/25,5		6	9
AO-83-12/8/6/4	12/6	8,5/14	27,2/27,5	72	4	6
	8/4	11/18	30/36,5		6	9
A-91-8/4	8/4	28/40	60,5/74	72	6	9
1-92-8/4	8/4	40/55	85,3/101	72	6	9
AO-93-8/4	8/4	28/40	60/73	72	6	9
AO-94-8/4	8/4	40/55	85,5/99	72	66	99
A-91-12/6	12/6	18/28	50/55	72	4	6
A-92-12/6	12/6	25/40	70/77 ,6	72	4	6
AO-93-12/6	12/6	18/28	50/54,3	72	4	6
AO-94-12/6	12/6	25/40	69/77	72	4	6
A-91-8/6/4	8/4	20/28	44/55,4	72	6	9
	6	25	51,5		4	10
A-92-8/6/4	8/4	28/40	63,4/78,6	72	6	9
	6	36	73,5		4	10

N	d	G	D	L	Ĺ	КГ	соедин.	Рис.
15+15	1,32+1,4	19,5	300	130	660	18	\triangle/YY	3a
11 + 11	1,5+1,6	22	300	180	760	18	\triangle/YY	3a
(12+12)2	1,4	19,8	300	250	760	18	\triangle/YY	3a
(9+9)3	1,32	23	300	250	900	18	\triangle/YY	3a
12+12	1,5	9,9	300	130	740	12	\triangle/YY	2a
(5+5)2	1,7	12,8			830	18	Y	
9+9	1,7	11,3	300	180	840	12	\triangle/YY	2a
12 + 12	1,5	13,3	•		930	18	Y	
9+9	1,6	10,9	300	180	840	12	\triangle/YY	2a
14+14	1,32	13			930	18	Y	
7 1 7	1,4 +1,5	<i>13</i> ,8	300	250	980	12	\triangle/YY	2a
10 + 10	1,6	14,2		=	1070	18	· - Y	
16 + 16	1,4	10,6	300	190	630	18	\triangle/YY	3a
11 + 11	1,4	9,1		f	800	12	\triangle/YY	2a
12 + 12	1,6	12,2	300	180	730	18	\triangle/YY	3a
8+9	1,6	9,9			900	12	\triangle/YY	2a
13 + 13	1,5	11,7	300	180	73 0	18	\triangle/YY	3a
9+9	1,5	9,35			900	12	\triangle/YY	2a
10 + 10	1,7	13,4	300	250	870	18	\triangle/YY	3a
7+7	1,7	11,2			1040	12	\triangle/YY	2a
14+15	1,5+1,6	34,4	350	160	920	12	$(\triangle/YY)2$	26
(10+11)3	1,5	39,3	350	220	1040	12	$(\triangle/YY)2$	26
(10+10)3	,1,5	40,6	350	25 0	1100	12	$(\triangle/YY)2$	25
(8+8)4	1,5	49	350	32 0	1240	12	$(\triangle/YY)2$	2б
30+30	1,6	29,2	350	160°	760	18	$(\Delta/YY)3$	36
(22+22)2	1,25	32,4	350	220	880	18	$(\triangle/YY)3$	3б
22 + 22	1,18+1,25	33	350	250	940	18	$(\triangle/YY)3$	36
17+17	1,4+1,5	42,5	35 0	320	1080	18	$(\triangle/YY)3$	3 б
(8+8)2 (11+11)2	1,5 1,25	16,1	350	160	860	12	\triangle/YY	2a
	i,4J	17,7			960	18	(Y) 3	
(6+6)3 (8+8)2	1,4 1,5	18,6	350	2 20	980	12	\triangle/YY	2a
(V T 0 J L	. 1,3	20,7	•		1080	18	(Ý) 3	

Гип	2p	Рквт	I	Z	q	У
AO-93-8/6/4	8/4 6	20/28 25	45/54,5 49	72	6 4	9 10
AO-94-8/6/4	8/4	28/40 36	62,5/77,5 70	7 2	6 4	9 10
A-91-12/8/6/4	12/6 8/4	12/20 17/25	35/39 41,2/49,1	72	4 6	6 9
A-92-12/8/6/4	12/6 8/4	17/28 24/36	49,1/54,7 57,7/70,5	72	4 6	6 9
AO-93-12/8/6/4	12/6 8/4	12/20 17/25	38,5/39 45,8/50, 5	72	4 6	6 9
AO-94-12/8/6/4	12/6 8/4	17/28 24/36	54/55 64/72	7 2	4 6	6 9

Электродвигатели серии A(AO) — первая единая Всесоюзная серия асинхронных электродвигателей с мощностями на 15 ступеней выпускалась на заводах с 1950 года, заменившая 8 разразненных серий и типов с различными мощностями И-И2(ИЗО), МКА(МКБ), АД, Т(ТМ), ТНГ(ТАГ), МА, К(КО), Р(Урал).

Вторая серия A2(AO2) с мощностями на 19 ступеней заменила единую серию электродигателей в 1958 году. Обозначение и маркировка серий A(AO) и A2(AO2)-72-4/2 одинаковы и означают:

А, A2 — асинхронный открытый (защищенный); АО, AO2 — асинхронный закрытый обдуваемый;

7 — седьмой габарит;

2 — вторая длина сердечника;

4/2 — число полюсов.

Продолжение 8.4.

N	d	G	Q	L	L	KΓ	соедин.	Рис.
(5+6)2	1,18+1,25	18,9	350	250	1040	12	△/ YY	2a
(7+7)3	1,18	19,4			1140	18	(Y)3	
(4+5)3	1,6	22,9	350	320	1180	12	\triangle/YY	2a
(5+5)3	1,6	26	000	020	1280	18	(Y)3	4a
(11+11)3	1,06	15,4	35 0	160	740	18	\triangle/YY	3a
8+8	1,32+1,4	14,4	4 *** C	100		. 12	\triangle/YY	2a
(8+8)3	1,25	17,5	350	220	860.	18	\triangle/YY	3a
(6+6)3	1,32	17			1040	12	\triangle/YY	2a
(8+8)2	1,5	18,3	350	250	920	18	. \(/YY	3a
(5+6)	1,6	17,3			1100	12	\triangle/YY	2a
(6+6)3	1,5	22,3	350	320	1060	18	\triangle/YY	2.
(4+5)3	1,5	19,3	500	320	1240	12	\triangle/YY	3a 2a

8.5. Данные многоскоростных электродвигателей серии «Т»,

Тип	2p	Рквт	İ	q
41-4/2	4/2	1,7/2,2	4,2/5,5	6
42-4/2	4/2	2,6/3	6,2/7,1	6
51-4/2	4/2	4,5/5	10,3/12,4	6
52-4/2	4/2	6,5/7,5	13,7/17,3	6
41-8/4	8/4	0,65/1	2,4/2,5	3
42-8/4	8/4	0,8/1,5	3,2/3,7	
51-8/4	8/4	2/3	5,8/6,8	3 3
52-8/4	8/4	3/4,5	8,7/9,5	
51-12/6	12/6	1/2	3,8/5	2 2
52-12/6	12/6	1,6/3,2	6,1/7,4	
41-6/2	6/2	1,3/1,7	3,9/4,3	2,4
42-6/2	6/2	1,7/2,3	5,2	2,4
51-6/2	6/2	3,3/3,8	8,3/9,1	2,4
52-6/2	6/2	5,5/6,5	10,7/11,5	2,4
42-8/6	8/6	_ 0,8/1,5	3,3/5,1	4,2
52-12/6/4/2	12/6	1,2/2,4	5,4/6,3	2
	4/2	3,2/3,5	7,6/9,7	6
41-6/4	6/4	1,3/1,4	3,8/3,6	2
42-6/4	6/4	1,9/2,1	5,5/5,1	2
51-6/4	6/4	3,5/3,5	8,3/7,9	2 2
52-6/4	6/4	4,5/5	11,2/11,2	
41-8/2	8/2	0,5/1,5	2,2/4	3
42-8/2	8/2	0,8/4	3,3/5,3	3
51-8/2	8/2	1,5/4	5,2/9,2	3
52-8/2	8/2	2,7/6	8 ,8/12,3	
52-10/2	10	1,6	6,3	1
	2	4,5	11,5	11, 5
51-16/4	16	0, 5 5	3,8	1 .
	4	3,5	8,1	2
52-16/4	16	0 ,8 5	5	1
	4	5	12	2
52-10/6/4	10	1,6	6,3	1
	6/4	3/4,5	8,8/10,5	2 m 1

c ППО, Z = 36, напряжением 380В.

У	N	đ	G	D	ļ	КГ	Соедин.	Рис.
10 10	52 + 52 36 + 36	0,7 5 0,9	4,2 4,8	112 112	78 118	6 6	△/YY △/YY	1a <i>1a</i>
11 11	33 + 33 $22 + 22$	1,32 1,6	8,5 10	152 152	94 144	6 6	\triangle/YY \triangle/YY	1a 1a
5 5	99 + 99	0,5	3,1	112	78	12	\triangle/YY	2a
5	71 + 71 $60 + 60$	0,6 0,95	3,1 6,1	112 · 152 .	118 94	12 12	\triangle/YY \triangle/YY	2a 2a
5 3	38 + 38 $93 + 93$	1,18 0,8	8,2 5,6	152 152	144 94	12 18	\triangle/YY \triangle/YY	2a 3a
3	60 + 60	1	7	152	144	18	△ /YY	3a
7 7	70 + 70 45 + 45	0,67 0,8	3,6 3,9	112 -112	78 118	14 14	Δ/Δ Δ/Δ	9
7 7	43 + 43 $28 + 28$	1,12 1,4	6,9 8,9	152 152	94 144	14 14	Δ/Δ	, 9
5	142 + 142	0,41	3,9	112	118	15	ΔΔ/ΔΔΔ	12
3 9	60 + 60 24 + 24	0,85	9,47	152	144	18 9	\triangle/YY .	21
6 6	128 82	0,67 0,85	3,9 3,9	112 112	78 118	9 9	Δ/Δ	10 10
6 6	78 50	1,18 1,5	6,6 8,6	152 152	94 144	9 9	Δ/Δ Δ/Δ	10 10
4,6,8 и 10,11,12	63 + 63 44 + 44	0,75 0,8	4,2 4,2	112 112	78 118	12 12	Y/YY Y/YY	11 11
4,6,8 и 10,11,12	38 + 38 $25 + 25$	1,18 1,5	9,6 10	152 152	94 144	12 12	Y/YY Y/YY	11 11
3 11	33×2 (11+11)2	1 1 .		152	144	18 12	Y/Y	13
2 и 3 7	87 и 32 55(110)	1 1	6,3 6,3	152	94	18 12	Y/YY	14
2 и 3 7	64 и 28 36 (72)	1,25 1,25	8,5 8,5	152	144	18 12	Y/YY	14
5 10	5 9 47	1 1		152	144	18 12	$\triangle/\triangle/YY$	18

Продолжение 8.5

Тип	2p	РкВт	I	q
52-12/8/4	12/8/4	1,2/3/4,5	6,5/9,5/10,3	2
51-12/2	12 2	1 3	3,8 6,9	1 6
52-12/2	12	1,4	5	1
	2	4,5	10	6
51-16/2	16 2	0,5	2,1 6,9	1 6
52-16/2	16 .	0,75	5,1	1
	2	4	10	6
41-6/4/2	6	I	3	2
	4/2	1,2/1,3	3/3,4	4
42-6/4/2	6	1,3	3,9	2
	4/2	1,6/1,8	4/4,5	4
51-6/4/2	6	3,1	7,8	2
	4/2	3,2/3,5	7/8	4
52-6/4/2	6 4/2	4,5 5/5,3	12,3 10,9/12,1	2 4
41-8/4/2	8/4/2	0,5/1,4/1,5	2,2/3,3/3,2	3
42-8/4/2	8/4/2	0,8/1,2/2	3,3/4,1/4,7	
51-8/4/2	8/4/2	1,5/3,5/4	5,5/7,9/9,2	3
52-8/4/2	8/4/2	2,7/5,5/6	8,8/11,2/12	3
41-8/6/4	8/6/4	0,6/0,7/1,1	2,7/1,9/2,7	2 и 4
42-8/6/4	8/6/4	0,8/1/1,4	3,3/2,7/3,4	2 и 4
51-8/6/4	8/6/4	1,7/1,9/2,5	5,9/4,8/5,5	2 и 4
52-8/6/4	8/6/4	2,7/3,2/4	8,7/8,1/8,7	2 и 4
41-8/6/4/2	8/6/4/2	0,6/0,7/1,1/1,3	2,7/1,9/2,7/3,3	2 и 4
42-8/6/4/2	8/6/4/2	0,8/1/1,4/1,5	3,3/2,7/9,4/3,8	2 и 4
51-8/6/4/2	8/6/4/2	1,7/1,9/2,5/3	5,9/4,3/5,5/7,2	2 и 4
52-8/6/4/2	8/6/4/2	2,7/3,2/4/4,5	8,8/8,1/8,7/10	2 и 4
51-12/8/6/4	12/8/6/4	0,8/1,7/2/2,5	3,6/5/5,6/5,8	2 2
52-12/8/6/4	. 12/8/6/4	1,2/2,5/3/4	5,4/8,2/8,4/8,9	2 2

У	N	d	G	D	l.	КГ	Соедин.	Рис.
4	39+39	1,25	7	152	144	18	Y /\triangle /.\triangle	19
. 3	88	0,95	3,7	152	94	18	Y	
11	17 + 17	1,06	3,4	44		6	Y	
3	64	1,18	5,4	152	144	18	. Y	
11	12 + 12	1,18	3,6			6	Y	
2 m 3 .	112 и 56	0,9	4,3	152	94	24	Y	
11	17 + 17	1,06	3,4			6	Y	
2 и 3	1 4 и 37	1,08	5,3	152	144	24	Y	
1 1	12 + 12	1,25	3,6			6	Y	
11 5.	27 $133 + 133$	0,47	3,5	122	118	3 9	$YYY/\triangle \Lambda/\triangle Y$	15
J.		0,47						-
11 5	$\begin{matrix} 12\\88+88\end{matrix}$	0,5 0,5	4	112	94	. 9	$YYY/\triangle \dot{\Lambda}/\triangle Y$	15
		r	# 0	4.50		_	_	
H 5	16 79 + 79	0,8 0,8	5,9	152	94	3 9	YYY/AA/AY	15
1 1		•	7 f	1 53	144	2	77777 . A & . A 77	15
11 5	$10 \\ 52 + 52$	1,06 1,06	7,ſ 7,1	152	144	3 9	$YYY/\Delta \Lambda/\Delta Y$	15
4,6,8 и	125 + 125	0,5	4,6	112	78	12	$YY/\triangle \triangle/\triangle \triangle$	16
10,12,14	88 + 88	0,56	5,9	112	12	12	$YY/\triangle \triangle/\triangle \triangle$	16
5 . 14.4	76 + 76	0,85	7,9	152	94	12	YY /\alpha \alpha/\alpha \alpha	16
pr }\$.00	50 + 50	1,06	9,6	152	144		$YY/\Delta \Delta/\Delta \Delta$	16
5	105 + 105	0,56	4	112	78	12	$\Delta/\Delta/YY$	17
5	75 + 75	0,,6	5,4	112	118	12	$\Delta/\Delta/YY$.17
5 .	65 + 65	0,9	8,8	152	94	12	$\Delta/\Delta/YY$	17 .
5	43 + 43	1,18	9,1	152	144	12	$\Delta/\Delta/YY$	17
5	105 + 105	0,56	4	112	78	12	$\triangle \triangle /YY/YY$	20
.5	75 + 75	0,6	3,4	112	118	12	$\triangle \triangle / YY / YY$	20
5 5	65 + 65	0,9	5,7	152	94	12	$\triangle \triangle /YY/YY$	20
	43 + 43	1,18	5,7	152	144	12	$\Delta \Delta / YY / YY$	20
4 4	45 + 45 50 + 50	0,75	6,5	152	94	18 18	$\Delta/\Delta/\Delta/\Delta$	22
	59 + 59	<u>-</u> -						
4 4	30 + 30 $37 + 37$	0,95	9,5	152	144	18 18	$\Delta/\Delta/\Delta/\Delta$	22

8.6. Данные лифтовых электродвигателей серии АС, АС2,

Тип	2p	PxBT	I	Z	q	У
AH-6/18	6 18	3,5 1,18	9,25 7,3	54	3	9
4AH-160-6/18	6 18	3,5 1,16	10,4 14	54	3	7 3
AC-61-6/18	6 18	3,5 1,16	9,2 7,9	54	3 1	7 3
AC-62-6/18	6 18	3,5 1,16	9,2 7,9	54	3 1	7 3
AC-71-6/18	6 18	3,5 1,18		54	3 1	7 3
AC-72-6/18	6 18	3,5 1,17		54	3 1	7 3
AC-81-6/24	6 24	5 1,25	10,6 6	72	4	10 3
AC-82-6+24	6 24	7 1,75	25,7 14,6	72	2+2 1	10 3
AC-91-6/24	6 24	6 1,75	15,1 10	72	4	10 3
AC-91-6/24	6 24	14 3,5	30 19	7 2	4	9
AC-92-6/24	6 24	20 5	20 5	72	- 4 1	9 3
4AH200-6/24	6 24	7 1,75	15,3 14,7	7 2	· 4 1	10 3

4АН, 380В. У, (обмотки самостоятельные)

a	N	d	G	D	1	L	KΓ
	19×2 43	1,32 1	4,5 4,5	206	123		9 27
3	10+10 114	1,25 0,75	3,7 3,4	185	140	584 506	18 27
	13+13 60	1,32 1	4,1 3,8	230	75	490 360	18 27
_	11+11 58	1,4 1	4 ,5 4 ,5	230	100	530 400	18 27
	(10+10)2 46	1,18 1,18	4,9 5,1	245	130		18 27
	(7+7)2 41	1,18 1,18	2,9 2,2	245	170		18 27
2	(13+13)2 44	1,18 1,12	7, <i>5</i> 8	300	130	-	18 27
	9×3 32	1,32 1,32	8,2 8,3	300	180		9 36
3	(19+19)2 25	1,12 1,12	22,7 13	325	130		18 36
3	. 11+12 24	1,5 1,9	12 19	350	160		18 36
	(3+3)4 18	1,5 1,5+1,6	15 17,8	3 5 0	2 2 0		18 36
3	22+22 15	1,4 1,4	22,7	238	230		18 36

8.7. Данные преобразователей тока с 220/380 В, 50 Гц на

Tun	Наименов.	Рквт	2p	U	f
ИЭ940 1У2	статор мот.	5,8	2	220/380	50
мотор-генератор (на одном валу)	статор генер. ротор мотор.	4	6	36 220/380	200 50
С-759 (преобразоват.)	обмотка мот. обмотка ген.	1 0,8	2 8	220/380 36	50 200
ИЭ-403 У2 (преобразоват.)	обмотка мот. обмотка ген.	2 1,2	2 8	220/380 36	· 50 200
ИЭ-9406 У2	обмотка мот. (большие пазы) обмотка ген.	6	2	220/380	50
(преобразоват.)	(все пазы)	1,5	8	36	200

напряжение 36В, 200 Гц.

						4 8			
I	q	У	N	d	КГ	D	l	Z	cx
17,3/10	6	11	24 + 24	1,32	6	130	.60	36	△/ Y
67	3	7 3	(1+1)6 88+88	1,4 0,85	18 18	155	60	54	Y \triangle/Y
4,7/2,7 9,6	6 1 и 2		30+30 $(5+5)2$	0,85 1,12		140	45	36 36	△/Y Y
7,9/5,6	6 1 и 2	11 4	19+19 (3+3)2	1,08 1,32	6 24	185	<i>5</i> 3	36 36	△/Y Y
17,2/10	2+2	11	45	1,06	6	180	5 3		△/ Y
24	1+1	5	5×4	1,32	24			48	Y

8.8. Данные Болгарских многоскоростных электродвига-

Тип	2p	Рквт	I	Z	q	У
AO-80B-4/2	4/2	0,45/0,6	1,6/1,8	36	6	9
AO-80C-4/2	4/2	0,6/0,8	2/2,2	36	6	9
AO-90S-4/2 AO-90L-4/2	4/2 4/2	0,8/1,1 1,1/1,5	2/2,7 2,8/3,6	36 36	6 6	9 9
AO-100L-4/2 AO-112S-4/2	4/2 4/2	1,5/2,2 2,4/3	3,5/5,3 5,5/6,7	36 36	6 6	9 9
AO-112M-4/2 AO2-41-4/2	4/2 4/2	3,2/4 4,5/5,5	7,2/8,6 9,5/11	36 36	6 6	9 10
AO2-42-4/2 AO2-51-4/2	4/2 4/2	6/7,5 8/9	12/14,2 16,6/17,6	36 36	6 6	10 10
AO2-52-4/2 AO-100L-8/4	4/2 8/4	9,5/12 0,7/1,1	18,6/22,5 2,5/2,8	36 36	6 4	10 5
AO-112S-8/4 AO-112M-8/4	8/4 8/4	1/1,5 1,4/2,2	3,4/3,7 4,5/5,3	48 48	4	6 6
AO2-41-8/4 AO2-42-8/4	8/4 8/4	1,9/2,7 2,6/3,7	5,6/5,6 7,8/7,4	36 36	3	<i>5 5</i>
AO2-51-8/4 AO2-52-8/4	8/4 8/4	3,7/5,2 4,5/7	9,5/10,1 11,4/13,5	36 36	3	5 5
AO2-41-6/4	6 4	2 3	5,4 6,7	36	2 3	6 9
AO2-42-6/4	6 4	2,7 4	6,9 8,9	36	2 3	6 9
AO2-51-6/4	6 4	3,5 5,3	8,2 11,4	36	2 3	6
AO2-52-6/4	6 4	4,8 7	11,6 14,4	36	2 3	6 9
AO2-41-8/6/4	8/4 6	1/1,8 1,4	4,5/4 4,1	36	3 2	5 6
AO2-42-8/6/4	8/4 6	1,4/2,3 1,9	5,4/5. 5	36	3 2	5
AO2-51-8/6/4	8/4 6	2/3,4 2,5	6,5/6,8 7,4	36	3 2	5 6
AO2-52-8/6/4	8/4 6	2,6/4,2 3,4	8,1/8,5 9,4	36	3 2	5 6

телей серии АО, напряжением 380 В.

N	d	G	D	J	L	КГ	Соедин.	Рис.
78 + 78	0,33		76	45		6	\triangle/YY	1a
63 + 63	0,35		76	80		6	\triangle/YY	1a
63 + 63	0,45		87	75		6	\triangle/YY	la
47 + 47	0,53		87	95		6	\triangle/YY	la
37 + 37	0,63		83	115		6	\triangle/YY	1a
34 + 34	0,71		105	105	-	6	\triangle/YY	la
27 + 27	0,85		105	140		6	\triangle/YY	1a
27 + 27	1,25		133	120		6	\triangle/YY	la
22 + 22	1,32		133	100		6	\triangle/YY	la
(21+21)2	1,06		152	135		6	\triangle/YY	la
(17+17)2	1,25		152	. 175		6	\triangle/YY	` la
65 + 65	0,47		98	115		6	$\overline{\triangle}'/YY$	2a
55 + 55	0,53		119	85		12	\triangle/YY	2a
41 + 41	0,63		119	120		12	\triangle/YY	2a
53 + 53	0,85		144	105		12	\triangle/YY	2a
39 + 39	1		144	140		12	\triangle/YY	
35+35	1,06		173	175		12	\triangle/YY	2a
27 + 27	1.25		173	175		12	\triangle/YY	2a
43	0,9		.144	105		9 6	Y Y	
34	1,12					O	4	
33	1	r	144	140		9	Y	
25	_1,32		۰			6	Y	
29	1,06		173	135		9	Y	
22×2	1,06					6	Y	
2 2	1,4		173	175		9	Y	
18×2	1,18					6	Y	
52 + 52	0,67		144	105		12	\triangle/YY	2a
45	0,71			_		9	Ý	
42 + 42	0,71		144	140		12	\triangle/YY	2a
37	0.8					9	Y	
37 + 37 27	0,85 0,95		173	135		12 9	△/YY Y	2 a
$\frac{30+30}{22}$	0,95 1,12		173	175]	12 9	△/YY Y	2a

ПОЯСНЕНИЕ К ОБМОТОЧНЫМ ДАННЫМ МНОГОСКОРОСТНЫХ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ

- 2р число полюсов многоскоростного электродвигателя;
- Р мощность электродвигателя по ступеням оборотов в кВт
- I номинальная сила тока по ступеням оборотов;
- Z число пазов (зубцов) статора
- q число пазов на полюс и фазу означает: одна цифра целое число, две цифры дробное число;
- У расчетный шаг обмотки, две цифры разные шаги При укладке сторон секции одна сторона занимает условно первый паз, вторая на единицу больше расчетного шага.
- N число эффективных проводков означает: одна цифра — обмотка однослойная, две цифры через плюс — двухслойная, а цифра через зиак умноже-

ния или за скобками — число элементарных про--водников:

- d диаметр провода в мм;
- G вес провода обмотки в килограммах;
- диаметр расточки статора в мм;
- длина активной части статора в мм;
- средняя длина витка в секции в мм;
- КГ число катушечных групп в обмотке;
- а число параллельных ветвей; ПМ, ПР — постоянный момент, постоянная мощность.

ЛИТЕРАТУРА.

- 1. Харитонов А. М. Многоскоростные двигатели. Москва. Энергия, 1971.
- 2. Кравчик А. Э., Шлаф М. М., Афонин В. И., Соболевский Е. А. Справочник. Асинхронные двигатели серии 4А. Москва. Энергоиздат, 1982.
- 3. Тембель П. В. Геращенко Г. В. Справочник по обмоточным данным электрических машин и аппаратов. Киев. Техника, 1981.
- 4. Зимии В.И., Каплан М.Я., Палей М.М., Робинович И.Н., Федоров В.П., Хаккен П.А. Обмотки электрических мащин. Ленинград. Энергия, 1976.
- 5. Ванурин В.Н. Статориые обмотки современных короткозамкнутых электродвигателей. Зерноград. Учебное пособие. 1990.